


Baumer

Passion for Sensors

Montage- und Betriebsanleitung *Mounting and operating instructions*



OG 70 • OGS 71
Inkrementaler Drehgeber • Sinus Drehgeber
Incremental encoder • Sine encoder

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeine Hinweise	1
2	Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen	3
3	Sicherheitshinweise	5
4	Vorbereitung	7
	4.1 Lieferumfang	7
	4.2 Zur Montage erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten)	8
	4.3 Erforderliches Werkzeug (nicht im Lieferumfang enthalten)	8
5	Montage	9
	5.1 Direkte Montage	9
	5.1.1 Schritt 1	9
	5.1.2 Schritt 2	9
	5.1.3 Schritt 3	10
	5.1.4 Schritt 4	10
	5.1.5 Schritt 5 und 6	11
	5.2 Mit Exzентerscheiben am Servoflansch	12
	5.2.1 Schritt 1	12
	5.2.2 Schritt 2	12
	5.2.3 Schritt 3	13
	5.2.4 Schritt 4	13
	5.2.5 Schritt 5	14
	5.3 Maximal zulässige Montagefehler unter Verwendung der Baumer Hübner Federscheibenkopplung K 35	15
6	Abmessung	16
7	Elektrischer Anschluss	16
	7.1 Beschreibung der Anschlüsse	16
	7.2 Klemmenbelegung	17
	7.2.1 OG 70	17
	7.2.2 OGS 71	17
	7.3 Ausgangssignale	18
	7.3.1 OG 70	18
	7.3.2 OGS 71	18
	7.4 Sensorkabel HEK 8 (Zubehör)	19
8	Demontage	20
	8.1 Direkte Montage	20
	8.2 Mit Exzenterscheiben am Servoflansch	22
9	Zubehör	24
10	Technische Daten	25
	10.1 Technische Daten - elektrisch (OG 70)	25
	10.2 Technische Daten - elektrisch (OGS 71)	25
	10.3 Technische Daten - mechanisch	26
11	EU-Konformitätserklärung	29
	11.1 OG 70	29
	11.2 OGS 71	30

Table of contents

1	General notes	2
2	Operation in potentially explosive environments	4
3	Security indications	6
4	Preparation	7
	4.1 Scope of delivery	7
	4.2 Required for mounting (not included in scope of delivery)	8
	4.3 Required tools (not included in scope of delivery)	8
5	Mounting	9
	5.1 Direct mounting	9
	5.1.1 Step 1	9
	5.1.2 Step 2	9
	5.1.3 Step 3	10
	5.1.4 Step 4	10
	5.1.5 Step 5 and 6	11
	5.2 With eccentric disks to the synchro flange	12
	5.2.1 Step 1	12
	5.2.2 Step 2	12
	5.2.3 Step 3	13
	5.2.4 Step 4	13
	5.2.5 Step 5	14
	5.3 Maximum permissible mounting tolerance when the Baumer Hübner K 35 spring disk coupling is used	15
6	Dimension	16
7	Electrical connection	16
	7.1 Terminal significance	16
	7.2 Terminal assignment	17
	7.2.1 OG 70	17
	7.2.1 OGS 71	17
	7.3 Output signals	18
	7.3.1 OG 70	18
	7.3.2 OGS 71	18
	7.4 Sensor cable HEK 8 (accessory)	19
8	Dismounting	20
	8.1 Direct mounting	20
	8.2 With eccentric disks to the synchro flange	22
9	Accessories	24
10	Technical data	27
	10.1 Technical data - electrical ratings (OG 70)	27
	10.2 Technical data - electrical ratings (OGS 71)	27
	10.3 Technical data - mechanical design	28
11	EU Declaration of Conformity	29
	11.1 OG 70	29
	11.2 OGS 71	30

1 Allgemeine Hinweise

1.1 Zeichenerklärung:



Gefahr

Warnung bei möglichen Gefahren



Hinweis zur Beachtung

Hinweis zur Gewährleistung eines einwandfreien Betriebes des Gerätes



Information

Empfehlung für die Gerätehandhabung

1.2 Der **inkrementale Drehgeber OG 70** und der **Sinus Drehgeber OGS 71** sind **opto-elektronisches Präzisionsmessgeräte**, die mit Sorgfalt nur von technisch qualifiziertem Personal gehandhabt werden dürfen.

1.3 Die zu erwartende **Lebensdauer** des Gerätes hängt von den **Kugellagern** ab, die mit einer Dauerschmierung ausgestattet sind.

1.4  Der **Lagertemperaturbereich** des Gerätes liegt zwischen -15 °C bis +70 °C.

1.5  Der **Betriebstemperaturbereich** des Gerätes liegt zwischen -20 °C bis +85 °C, eingeschränkt im Ex-Bereich, siehe Abschnitt 2, am Gehäuse gemessen.

1.6  **EU-Konformitätserklärung** gemäß den europäischen Richtlinien.

1.7 Das Gerät ist **zugelassen nach UL** (gilt nicht für Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen).

1.8 Wir gewähren **2 Jahre Gewährleistung** im Rahmen der Bedingungen des Zentralverbandes der Elektroindustrie (ZVEI).

1.9 **Wartungsarbeiten** sind nicht erforderlich. Das Gerät darf nur wie in dieser Anleitung beschrieben geöffnet werden. **Reparaturen**, die ein vollständiges Öffnen des Gerätes erfordern, sind ausschließlich vom **Hersteller** durchzuführen. Am Gerät dürfen keine Veränderungen vorgenommen werden.

1.10 Bei **Rückfragen** bzw. **Nachlieferungen** sind die auf dem Typenschild des Gerätes angegebenen Daten, insbesondere Typ und Seriennummer, unbedingt anzugeben.

1.11  **Entsorgung (Umweltschutz):**

Gebrauchte Elektro- und Elektronikgeräte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden.

 Das Produkt enthält wertvolle Rohstoffe, die recycelt werden können. Wenn immer möglich sollen Altgeräte lokal am entsprechenden Sammeldepot entsorgt werden. Im Bedarfsfall gibt Baumer den Kunden die Möglichkeit, Baumer-Produkte fachgerecht zu entsorgen. Weitere Informationen siehe www.baumer.com.



Achtung!

Beschädigung des auf dem Gerät befindlichen Siegels führt zu Gewährleistungsverlust.



führt zu Gewährleistungsverlust.

1 General notes

1.1 Symbol guide:

**Danger**

Warnings of possible danger

**General information for attention**

Informations to ensure correct device operation

**Information**

Recommendation for device handling

1.2 **The incremental encoder OG 71 and the sine encoder OGS 71 are opto electronic precision measurement devices** which must be handled with care by skilled personnel only.

1.3 **The expected service life** of the device depends on the **ball bearings**, which are equipped with a permanent lubrication.

1.4  **The storage temperature range** of the device is between -15 °C and +70 °C.

1.5  **The operating temperature range** of the device is between -20 °C and +85 °C, restricted in potentially explosive environments, see section 2, measured at the housing.

1.6  **EU Declaration of Conformity** meeting to the European Directives.

1.7 **The device is UL approved** (not applicable for operation in potentially explosive atmospheres).

1.8 **We grant a 2-year warranty** in accordance with the regulations of the ZVEI (Central Association of the German Electrical Industry).

1.9 **Maintenance work** is not necessary. The device may be only opened as described in this instruction. **Repair work** that requires opening the device completely must be carried out by the manufacturer. Alterations of the device are not permitted.

1.10 **In the event of queries or subsequent deliveries**, the data on the device type label must be quoted, especially the type designation and the serial number.

1.11  **Disposal (environmental protection):**

Do not dispose of electrical and electronic equipment in household waste. The product contains valuable raw materials for recycling. Whenever possible, waste electrical and electronic equipment should be disposed locally at the authorized collection point. If necessary, Baumer gives customers the opportunity to dispose of Baumer products professionally. For further information see www.baumer.com.

**Warning!**

Damaging the seal  on the device invalidates warranty.

2 Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen

Das Gerät entspricht der **Richtlinie 2014/34/EU** für explosionsgefährdete Bereiche.

Der Einsatz ist gemäß den **Gerätekategorien 3 G** (Ex-Atmosphäre Gas) und **3 D** (Ex-Atmosphäre Staub) zulässig.

Gerätekategorie 3 G:	- Ex-Kennzeichnung: - Normenkonformität: - Zündschutzart: - Temperaturklasse: - Gerätgruppe:	II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X EN 60079-0:2012 + A11:2013 EN 60079-15:2010 nA T4 II
Gerätekategorie 3 D:	- Ex-Kennzeichnung: - Normenkonformität: - Schutzprinzip: - Max. Oberflächentemperatur: - Gerätgruppe:	II 3 D Ex tc IIIC T85°C Dc X EN 60079-31:2014 Schutz durch Gehäuse +85 °C III

Der Einsatz in anderen explosionsgefährdeten Bereichen ist nicht zulässig.

2.1 Besondere Bedingung:

Der maximale **Umgebungstemperaturbereich** für den Einsatz des Gerätes im Ex-Bereich beträgt -20 °C bis +60 °C.

2.2

Der Anlagenbetreiber hat zu gewährleisten, dass eine mögliche **Staubablagerung** eine maximale Schichtdicke von **5 mm** nicht überschreitet (gemäß EN 60079-14).

2.3

Eine gegebenenfalls an anderen Stellen aufgeführte **UL-Listung gilt nicht für den Einsatz im Ex-Bereich.**

2.4

Das Gerät darf nur in Betrieb genommen werden, wenn ...

- die Angaben auf dem Typenschild des Gerätes mit dem zulässigen Ex-Einsatzbereich vor Ort übereinstimmen (Gerätgruppe, Kategorie, Zone, Temperaturklasse bzw. maximale Oberflächentemperatur),
- die Angaben auf dem Typenschild des Gerätes mit dem Spannungsnetz übereinstimmen,
- das Gerät unbeschädigt ist (keine Schäden durch Transport und Lagerung) und
- sichergestellt ist, dass keine explosionsfähige Atmosphäre, Öle, Säure, Gase, Dämpfe, Strahlungen etc. bei der Montage vorhanden sind.

2.5

An Betriebsmitteln, die in explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt werden, darf keine Veränderung vorgenommen werden. Reparaturen dürfen nur durch vom Hersteller autorisierte Stellen ausgeführt werden. **Bei Zuwiderhandlung erlischt die Ex-Zulassung.**

2.6

Bei der Montage und Inbetriebnahme ist die Norm EN 60079-14 zu beachten.



Das Gerät ist entsprechend den Angaben in der Montage- und Betriebsanleitung zu betreiben. Die für die Verwendung bzw. den geplanten Einsatzzweck zutreffenden Gesetze, Richtlinien und Normen sind zu beachten.

2 Operation in potentially explosive environments

The device complies with the directive 2014/34/EU for potentially explosive atmospheres. It can be used in accordance with **equipment categories 3 G** (explosive gas atmosphere) and **3 D** (explosive dust atmosphere).

Equipment category 3 G:	- Ex labeling:	II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X
	- Conforms to standard:	EN 60079-0:2012 + A11:2013 EN 60079-15:2010
	- Type of protection:	nA
	- Temperature class:	T4
	- Group of equipment:	II
Equipment category 3 D:	- Ex labeling:	II 3 D Ex tc IIIC T85°C Dc X
	- Conforms to standard:	EN 60079-31:2014
	- Protective principle:	Protection by enclosure
	- Max. surface temperature:	+85 °C
	- Group of equipment:	III

The operation in other explosive atmospheres is not permissible.

2.1

Special condition:

In Ex areas the device must only be used within the **ambient temperature range** from -20 °C to +60 °C.

2.2

The plant operator must ensure that any possible **dust deposit** does not exceed a thickness of **5 mm** (in accordance with EN 60079-14).

2.3

An **UL listing** that may be stated elsewhere is **not valid for use in explosive environments**.

2.4

Operation of the device is only permissible when ...

- the details on the type label of the device match the on-site conditions for the permissible Ex area in use (group of equipment, equipment category, zone, temperature class or maximum surface temperature),
- the details on the type label of the device match the electrical supply network,
- the device is undamaged (no damage resulting from transport or storage), and
- it has been checked that there is no explosive atmosphere, oils, acids, gases, vapors, radiation etc. present when mounting.

2.5

It is not permissible to make any alteration to equipment that is used in potentially explosive environments. Repairs may only be carried out by authorized authorities provided by the manufacturer. **Contravention invalidates the EX approval.**

2.6

Attend the norm EN 60079-14 during mount and operation.



The device must be operated in accordance with the stipulations of the mounting and operating instructions. The relevant laws, regulations and standards for the planned application must be observed.



3 Sicherheitshinweise

3.1 Verletzungsgefahr durch rotierende Wellen

Haare und Kleidungsstücke können von rotierenden Wellen erfasst werden.

- Vor allen Arbeiten alle Betriebsspannungen ausschalten und Maschinen stillsetzen.

3.2 Zerstörungsgefahr durch elektrostatische Aufladung

Die elektronischen Bauteile im Gerät sind empfindlich gegen hohe Spannungen.

- Steckkontakte und elektronische Komponenten nicht berühren.
- Ausgangsklemmen vor Fremdspannungen schützen.
- Maximale Betriebsspannung nicht überschreiten.

3.3 Zerstörungsgefahr durch mechanische Überlastung

Eine starre Befestigung kann zu Überlastung durch Zwangskräfte führen.

- Die Beweglichkeit des Gerätes niemals einschränken.
Unbedingt die Montagehinweise beachten.
- Die vorgegebenen Abstände und/oder Winkel unbedingt einhalten.

3.4 Zerstörungsgefahr durch mechanischen Schock

Starke Erschütterungen, z. B. Hammerschläge, können zur Zerstörung der Abtastung führen.

- Niemals Gewalt anwenden.
Bei sachgemäßer Montage lässt sich alles leichtgängig zusammenfügen.
- Für die Demontage geeignetes Abziehwerkzeug benutzen.

3.5 Zerstörungsgefahr durch Verschmutzung

Schmutz kann im Gerät zu Kurzschlüssen und zur Beschädigung der Abtastung führen.

- Während aller Arbeiten am Gerät auf absolute Sauberkeit achten.
- Niemals Öl oder Fett in das Innere des Gerätes gelangen lassen.

3.6 Zerstörungsgefahr durch klebende Flüssigkeiten

Klebende Flüssigkeiten können die Abtastung und die Kugellager beschädigen. Die Demontage eines mit der Achse verklebten Gerätes kann zu dessen Zerstörung führen.

3.7 Explosionsgefahr

Das Gerät darf in explosiongefährdeten Bereichen der Kategorien 3 D und 3 G eingesetzt werden. Der Betrieb in anderen explosionsgefährdeten Bereichen ist nicht zulässig.



3**Security indications****3.1****Risk of injury due to rotating shafts**

Hair and clothes may become tangled in rotating shafts.

- Before all work switch off all voltage supplies and ensure machinery is stationary.

3.2**Risk of destruction due to electrostatic charge**

Electronic parts contained in the device are sensitive to high voltages.

- Do not touch plug contacts or electronic components.
- Protect output terminals against external voltages.
- Do not exceed maximum voltage supply.

3.3**Risk of destruction due to mechanical overload**

Rigid mounting may give rise to constraining forces.

- Never restrict the freedom of movement of the device.
The mounting instructions must be followed.
- It is essential that the specified clearances and/or angles are observed.

3.4**Risk of destruction due to mechanical shock**

Violent shocks, e. g. due to hammer impacts, can lead to the destruction of the sensing system.

- Never use force.
Mounting is simple when correct procedure is followed.
- Use suitable puller for dismounting.

3.5**Risk of destruction due to contamination**

Dirt penetrating inside the device can cause short circuits and damage the sensing system.

- Absolute cleanliness must be maintained when carrying out any work on the device.
- Never allow lubricants to penetrate the device.

3.6**Risk of destruction due to adhesive fluids**

Adhesive fluids can damage the sensing system and the ball bearings. Dismounting a device, secured to a shaft by adhesive may lead to the destruction of the device.


3.7**Explosion risk**

You can use the device in areas with explosive atmospheres of category 3 D and 3 G. The operation in other explosive atmospheres is not permissible.




4 Vorbereitung

4.1 Lieferumfang



4 Preparation

4.1 Scope of delivery



1 Gehäuse

1 Housing

2 Vollwelle Ø6 mm

2 Solid shaft Ø6 mm

3 Servoflansch

3 Synchro flange

4 3x Befestigungsbohrung M4x6 mm

4 3x fixing bore M4x6 mm

5 Abdeckhaube mit O-Ring

5 Cover with o-ring

6 Ejot-Schraube M4x16 mm mit Innensechskant und Schraubensicherung M4

6 Ejot screw M4x16 mm with hexagon drive and screw locking M4




7 Anschlussplatine, siehe Abschnitt 7.3.

7 Connecting board, see section 7.3.

8 EMV-Kabelverschraubung PG 9/11 für Kabel Ø5...9 mm

8 EMC cable gland PG 9/11 for cable Ø5...9 mm

**4.2 Zur Montage erforderlich
(nicht im Lieferumfang enthalten)**



9.1 Anbauvorrichtung mit Befestigungsschrauben, für direkte Montage an das Gerät (kundenspezifisch)

9.2 Anbauvorrichtung mit Befestigungsschrauben, zur Montage mit Exzentrerscheiben am Servoflansch (kundenspezifisch)

10 Befestigungsschraube M4

11 Exzentrerscheibe (Spannpratze), als Zubehör erhältlich, Satz mit 3 Stück:
Bestellnummer 11081483

12 Befestigungsschraube M3

13 Federscheibenkopplung K 35, als Zubehör erhältlich

14 Sensorkabel HEK 8, als Zubehör erhältlich, siehe Abschnitt 7.4.

**4.2 Required for mounting
(not included in scope of delivery)**

9.1

Installation fitting with fixing screws, for direct mounting to the device (customized)

9.2

Installation fitting with fixing screws, for mounting with eccentric disks to the synchro flange (customized)

10

Fixing screw M4

11

*Eccentric disk (clamping claw), available as accessory, set with 3 pieces:
Order number 11081483*

12

Fixing screw M3

13

Spring disk coupling K 35, available as accessory

14

Sensor cable HEK 8, available as accessory, see section 7.4.

**4.3 Erforderliches Werkzeug
(nicht im Lieferumfang enthalten)**

2,5 und 3 mm

20 mm

15 Werkzeugset als Zubehör erhältlich:
Bestellnummer 11068265

**4.3 Required tools
(not included in scope of delivery)**

2.5 and 3 mm

20 mm

15 Tool kit available as accessory:
Order number 11068265

5 Montage


5.1 Direkte Montage

5.1.1 Schritt 1

5 Mounting


5.1 Direct mounting

5.1.1 Step 1



5.1.2 Schritt 2


5.1.2 Step 2



* Siehe Seite 8
See page 8

5.1.3 Schritt 3

5.1.3 Step 3



Antriebswelle einfetten.



Lubricate drive shaft.




Die Antriebswelle sollte einen möglichst kleinen Rundlauf Fehler aufweisen, da dieser zu einem Winkel Fehler führen kann. Rundlauf Fehler verursachen Vibrat ionen, die die Lebensdauer des Gerätes verkürzen können.



The drive shaft should have as less runout as possible because this can otherwise result in an angle error. Runouts can cause vibrations, which can shorten the service life of the device.

5.1.4 Schritt 4

5.1.4 Step 4




Anzugsmoment:
Tightening torque:
 $M_t = 1.3 \pm 10\% \text{ Nm}$

* Siehe Seite 8
See page 8

5.1.5 Schritt 5 und 6

5.1.5 Step 5 and 6



Zur Gewährleistung der angegebenen Schutzart sind nur geeignete Kabeldurchmesser zu verwenden.




To ensure the specified protection of the device the correct cable diameter must be used.

5.2 Mit Exzентerscheiben am Servoflansch

5.2.1 Schritt 1


5.2 With eccentric disks to the synchro flange

5.2.1 Step 1



5.2.2 Schritt 2

5.2.2 Step 2



* Siehe Seite 8
See page 8



Antriebswelle einfetten.



Die Antriebswelle sollte einen möglichst kleinen Rundlauffehler aufweisen, da dieser zu einem Winkelfehler führen kann. Rundlauffehler verursachen Vibratiorien, die die Lebensdauer des Gerätes verkürzen können.




Lubricate drive shaft.



The drive shaft should have as less runout as possible because this can otherwise result in an angle error. Runouts can cause vibrations, which can shorten the service life of the device.

5.2.3 Schritt 3


5.2.3 Step 3



Anzugsmoment:
Tightening torque:
 $M_t = 1.3 \pm 10\% \text{ Nm}$

5.2.4 Schritt 4


5.2.4 Step 4



* Siehe Seite 7
See page 7

5.2.5 Schritt 5

5.2.5 Step 5



* Siehe Seite 7 oder 8
See page 7 or 8



Zur Gewährleistung der angegebenen Schutzart sind nur geeignete Kabeldurchmesser zu verwenden.



To ensure the specified protection of the device the correct cable diameter must be used.



Wir empfehlen, das Gerät so zu montieren, dass der Kabelanschluss keinem direkten Wassereintritt ausgesetzt ist.





It is recommended to mount the device with cable connection facing downward and being not exposed to water.



5.3

Maximal zulässige Montagefehler unter Verwendung der Baumer Hübner Federscheibenkopplung K 35


Geräte mit Vollwelle sollten unter Verwendung der Baumer Hübner Federscheibenkopplung K 35 (Zubehör) angetrieben werden, die sich ohne axialen Druck auf die Welle schieben lässt.



Zulässiger Parallelversatz
Admissible parallel misalignment



Zulässiger Winkelfehler
Admissible angular error



Zulässige Axialbewegung
Admissible axial movement

* Mit isolierender Kunststoffnabe
With insulated hub

Alle Abmessungen in Millimeter (wenn nicht anders angegeben)
All dimensions in millimeters (unless otherwise stated)



Die Montage an den Antrieb muss mit möglichst geringem Winkelfehler und Parallelversatz erfolgen.



The device must be mounted on the drive with the least possible angular error and parallel misalignment.



Das harte Aufschlagen von Kupp lungsteilen auf die Welle ist wegen der Gefahr von Kugellagerbeschädigungen nicht zulässig.




Coupling components must not be driven onto the shaft with improper force (e. g. hammer impacts), because of the risk of damaging the ball bearings.

6

Abmessung


(73136, 73175)



6

Dimension

(73136, 73175)



Alle Abmessungen in Millimeter (wenn nicht anders angegeben)
All dimensions in millimeters (unless otherwise stated)

7

Elektrischer Anschluss

7.1

Beschreibung der Anschlüsse

7

Electrical connection


7.1

Terminal significance

+UB; +	Betriebsspannung <i>Voltage supply</i>
±; ⊖; GND; 0V	Masseanschluss <i>Ground</i>
±; ⊖	Erdungsanschluss (Gehäuse) <i>Earth ground (housing)</i>
A; K1; A+	Ausgangssignal Kanal 1 <i>Output signal channel 1</i>
Ā; K1̄; A-	Ausgangssignal Kanal 1 invertiert <i>Output signal channel 1 inverted</i>
B; K2; B+	Ausgangssignal Kanal 2 (90° versetzt zu Kanal 1) <i>Output signal channel 2 (offset by 90° to channel 1)</i>
Ā; K2̄; B-	Ausgangssignal Kanal 2 invertiert <i>Output signal channel 2 inverted</i>
C; K0; R; R+	Nullimpuls (Referenzsignal) <i>Zero pulse (reference signal)</i>
Ā; K0̄; Ā; R-	Nullimpuls invertiert <i>Zero pulse inverted</i>


7.2 Klemmenbelegung

7.2.1 OG 70



7.2 Terminal assignment

7.2.1 OG 70


**Ansicht X**

siehe Abschnitt 5.1.6, 5.2.5 und 6.


View X

see section 5.1.6, 5.2.5 and 6.

7.2.2 OGS 71



7.2.1 OGS 71

**Ansicht X**

siehe Abschnitt 5.1.6, 5.2.5 und 6.

View X

see section 5.1.6, 5.2.5 and 6.

**Betriebsspannung nicht auf Ausgänge legen! Zerstörungsgefahr!**

Spannungsabfälle in langen Leitungen berücksichtigen (Ein- und Ausgänge).

***Do not connect voltage supply to outputs! Danger of damage!****Please, beware of possible voltage drop in long cable leads (inputs and outputs).*

7.3 Ausgangssignale


7.3.1 OG 70

Signalfolge bei positiver Drehrichtung,
siehe Abschnitt 6.

*Sequence for positive rotating direction,
see section 6.*



7.3 Output signals

7.3.1 OG 70



7.3.2 OGS 71

7.3.2 OGS 71



Signalfolge bei positiver Drehrichtung, siehe Abschnitt 6.
Sequence for positive rotating direction, see section 6.

7.4

Sensorkabel HEK 8 (Zubehör)

Es wird empfohlen, das **Baumer Hübner Sensorkabel HEK 8** zu verwenden oder ersatzweise ein geschirmtes, paarig verseiltes Kabel. Das Kabel sollte in einem Stück und getrennt von Stromkabeln verlegt werden.

Kabelabschluss:

OG 70 HTL: 1...3 kΩ

OG 70 TTL: 120 Ω

OGS 71: 120 Ω

7.4

Sensor cable HEK 8 (accessory)


Baumer Hübner sensor cable HEK 8 is recommended. As a substitute a shielded twisted pair cable should be used. Continuous wiring without any splices or couplings should be used. Separate signal cables from power cables.

Cable terminating resistance:

OG 70 HTL: 1...3 kΩ

OG 70 TTL: 120 Ω

OGS 71: 120 Ω




8 Demontage

8.1 Direkte Montage

8.1.1 Schritt 1 und 2


Elektrische Verbindung trennen.



* Siehe Seite 7 oder 8
See page 7 or 8


8.1.2 Schritt 3

8.1.2 Step 3




8.1.3 Schritt 4

8.1.3 Step 4




8.1.4 Schritt 5

8.1.4 Step 5



8.1.5 Schritt 6

8.1.5 Step 6




* Siehe Seite 7 oder 8
See page 7 or 8

8.2 Mit Exzентerscheiben am Servoflansch**8.2.1 Schritt 1 und 2**

Elektrische Verbindung trennen.

8.2 With eccentric disks to the synchro flange**8.2.1 Step 1 and 2**


Disconnect electrical connection.



* Siehe Seite 7 oder 8
See page 7 or 8


8.2.2 Schritt 3

8.2.2 Step 3




8.2.3 Schritt 4

8.2.3 Step 4



8.2.4 Schritt 5

8.2.4 Step 5



* Siehe Seite 8
See page 8

9

Zubehör

- Exzenter scheibe,
Satz mit 3 Stück:
Bestellnummer 11081483 **(11)***
- Federscheiben kupplung
K 35 **(13)***
- Sensorkabel für Drehgeber
HEK 8 **(14)***
- Werkzeugset:
Bestellnummer 11068265 **(15)***
- HENQ 1100
Prüfgerät für Drehgeber

Für OG 70:

- Digital-Konverter
HEAG 151 - HEAG 154
- LWL-Übertrager
HEAG 171 - HEAG 176
- Digitaler Drehzahlschalter
DS 93

9

Accessories

- Eccentric disk,
set with 3 pieces:
Order number 11081483 **(11)***
- Spring disk coupling
K 35 **(13)***
- Sensor cable for encoders
HEK 8 **(14)***
- Tool kit:
Order number 11068265 **(15)***
- HENQ 1100
Analyzer for encoders

For OG 70:

- Digital converters
HEAG 151 - HEAG 154
- Fiber optic links
HEAG 171 - HEAG 176
- Digital speed switch
DS 93

* Siehe Abschnitt 4
See section 4

10 Technische Daten

10.1 Technische Daten - elektrisch (OG 70)

- Betriebsspannung: 9...26 VDC (HTL, TTL - Version R)
5 VDC ±5% (TTL)
- Betriebsstrom ohne Last: ≤100 mA
- Impulse pro Umdrehung: 100...10000 (je nach Bestellung)
- Phasenverschiebung: 90° ±20°
- Tastverhältnis: 40...60%
- Referenzsignal: Nullimpuls, Breite 90°
- Abtastprinzip: Optisch
- Ausgabefrequenz: ≤250 kHz
- Ausgangssignale: A, B, C + invertierte
- Ausgangsstufen: HTL, TTL/RS422 (je nach Bestellung)
- Störfestigkeit: EN 61000-6-2
- Störaussendung: EN 61000-6-3
- Zulassungen: CE, UL-Zulassung / E256710

10.2 Technische Daten - elektrisch (OGS 71)

- Betriebsspannung: 5 VDC ±10 % (Version DN ...)
9...30 VDC (Version DN ... R)
- Betriebsstrom ohne Last: ≤90 mA
- Sinusperioden pro Umdrehung: 1024...5000 (je nach Bestellung)
- Phasenverschiebung: 90°
- Referenzsignal: Nullimpuls, Breite 90°
- Abtastprinzip: Optisch
- Ausgangssignale: A, B, C + invertierte
- Ausgangsstufe: SinCos 1 Vss
- Differenz der SinCos-Amplitude: ≤20 mV
- Oberwellen typ.: -50 dB
- Überlagerter Gleichanteil: ≤20 mV
- Bandbreite: 250 kHz (-3 dB)
- Störfestigkeit: EN 61000-6-2
- Störaussendung: EN 61000-6-3
- Zulassungen: CE, UL-Zulassung / E256710

10.3 Technische Daten - mechanisch

• Baugröße (Flansch):	Ø58 mm
• Wellenart:	Ø6 mm Vollwelle
• Zulässige Wellenbelastung:	≤30 N axial ≤40 N radial
• Flansch:	Servoflansch
• Schutzart DIN EN 60529:	IP66
• Betriebsdrehzahl:	≤10000 U/min
• Betriebsdrehmoment typ.:	1 Ncm
• Trägheitsmoment Rotor:	25 gcm ²
• Werkstoffe:	Gehäuse: Aluminium-Druckguss Welle: Edelstahl
• Betriebstemperatur:	-20...+85 °C Eingeschränkt im Ex-Bereich, siehe Abschnitt 2.
• Widerstandsfähigkeit:	IEC 60068-2-6 Vibration 10 g, 10-2000 Hz IEC 60068-2-27 Schock 300 g, 6 ms
• Explosionsschutz:	II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X (Gas) II 3 D Ex tc IIIC T85°C Dc X (Staub)
• Anschluss:	Anschlussklemmen
• Masse ca.:	350 g

10 Technical data

10.1 Technical data - electrical ratings (OG 70)

- *Voltage supply:* 9...26 VDC (HTL, TTL - version R)
5 VDC $\pm 5\%$ (TTL)
- *Consumption w/o load:* ≤ 100 mA
- *Pulses per revolution:* 100...10000 (as ordered)
- *Phase shift:* $90^\circ \pm 20^\circ$
- *Duty cycle:* 40...60%
- *Reference signal:* Zero pulse, width 90°
- *Sensing method:* Optical
- *Output frequency:* ≤ 250 kHz
- *Output signals:* A, B, C + inverted
- *Output stages:* HTL, TTL/RS422 (as ordered)
- *Interference immunity:* EN 61000-6-2
- *Emitted interference:* EN 61000-6-3
- *Approvals:* CE, UL approval / E256710

10.2 Technical data - electrical ratings (OGS 71)

- *Voltage supply:* 5 VDC $\pm 10\%$ (version DN ...)
9...30 VDC (version DN ... R)
- *Consumption w/o load:* ≤ 90 mA
- *Sinewave cycles per turn:* 1024...5000 (as ordered)
- *Phase shift:* 90°
- *Reference signal:* Zero pulse, width 90°
- *Sensing method:* Optical
- *Output signals:* A, B, C + inverted
- *Output stage:* SinCos 1 Vpp
- *Difference of SinCos amplitude:* ≤ 20 mV
- *Harmonics typ.:* -50 dB
- *DC offset:* ≤ 20 mV
- *Bandwidth:* 250 kHz (-3 dB)
- *Interference immunity:* EN 61000-6-2
- *Emitted interference:* EN 61000-6-3
- *Approvals:* CE, UL approval / E256710

10.3 Technical data - mechanical design

- Size (flange): $\varnothing 58 \text{ mm}$
- Shaft type: $\varnothing 6 \text{ mm solid shaft}$
- Admitted shaft load:
 $\leq 30 \text{ N axial}$
 $\leq 40 \text{ N radial}$
- Flange: *Synchro flange*
- Protection DIN EN 60529: *IP66*
- Operating speed: $\leq 10000 \text{ rpm}$
- Operating torque typ.: 1 Ncm
- Rotor moment of inertia: 25 gcm^2
- Materials:
Housing: aluminium die-cast
Shaft: stainless steel
- Operating temperature: $-20...+85 \text{ }^\circ\text{C}$
Restricted in potentially explosive environments, see section 2.
- Resistance:
IEC 60068-2-6
Vibration 10 g, 10-2000 Hz
IEC 60068-2-27
Shock 300 g, 6 ms
- Explosion protection: *II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X (gas)*
II 3 D Ex tc IIIC T85°C Dc X (dust)
- Connection: *Connecting terminal*
- Weight approx.: 250 g

Originalsprache der Anleitung ist Deutsch. Technische Änderungen vorbehalten.
Original language of this instruction is German. Technical modifications reserved.



Baumer

Baumer Hübner GmbH

P.O. Box 12 69 43 · 10609 Berlin, Germany

Phone: +49 (0)30/69003-0 · Fax: +49 (0)30/69003-104

info@baumerhuebner.com · www.baumer.com/motion

Version:
73136, 73175