


Montage- und Betriebsanleitung *Mounting and operating instructions*



MHGE 200 - HDmag
Lagerloser Drehgeber - inkremental
Magnetische Abtastung
Encoder without bearings - incremental
Magnetic sensing

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeine Hinweise	1
2	Sicherheitshinweise	3
3	Vorbereitung	5
	3.1 Lieferumfang	5
	3.1.1 Geberrad je nach Version	5
	3.1.2 Abtastkopf	7
	3.2 Zur Montage erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten)	8
	3.3 Zur Demontage erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten)	8
	3.4 Erforderliches Werkzeug (nicht im Lieferumfang enthalten)	8
4	Montage	9
	4.1 Montage des Geberrades	9
	4.1.1 Schraubmontage (MHGE 200 xx G)	9
	4.1.2 Spannsatzmontage (MHGE 200 xx Z, MHGE 200 xx Y)	9
	4.1.3 Heißschrumpfmontage (MHGE 200 xx G)	10
	4.1.4 Klemmringmontage (MHGE 200 xx K)	10
	4.2 Montage des Abtastkopfes	11
5	Abmessungen	12
	5.1 Schraubmontage oder Heißschrumpfmontage (MHGE 200 xx G)	12
	5.2 Spannsatzmontage (MHGE 200 xx Z, MHGE 200 xx Y)	13
	5.3 Klemmringmontage (MHGE 200 xx K)	14
6	Elektrischer Anschluss	15
	6.1 Beschreibung der Anschlüsse	15
	6.2 Ausgangssignale	16
	6.3 Abtastkopf mit Flanschdose	17
	6.3.1 Kabelanschluss Rundsteckverbinder - Schritt 1	17
	6.3.2 Kabelanschluss Rundsteckverbinder - Schritt 2	18
	6.3.3 Stiftbelegung Flanschdose	18
	6.4 Abtastkopf mit Klemmenkasten	19
	6.4.1 Kabelanschluss Anschlussplatine	19
	6.4.2 Anschlussbelegung Anschlussplatine	20
	6.5 Sensorkabel HEK 8 (Zubehör)	20
7	Demontage	21
	7.1 Demontage des Abtastkopfes	21
	7.2 Demontage des Geberrades	22
	7.2.1 Schraubmontage (MHGE 200 xx G)	22
	7.2.2 Spannsatzmontage (MHGE 200 xx Z, MHGE 200 xx Y)	22
	7.2.3 Heißschrumpfmontage (MHGE 200 xx G)	23
	7.2.4 Klemmringmontage (MHGE 200 xx K)	23
8	Zubehör	24
9	Technische Daten	25
	9.1 Technische Daten - elektrisch	25
	9.2 Technische Daten - elektrisch (Rechteck)	25
	9.3 Technische Daten - elektrisch (SinCos)	25
	9.4 Technische Daten - mechanisch	26

Table of contents

1	General notes	2
2	Security indications	4
3	Preparation	5
	3.1 Scope of delivery	5
	3.1.1 Encoder wheel depending on version	5
	3.1.2 Sensor head	7
	3.2 Required for mounting (not included in scope of delivery)	8
	3.3 Required for dismounting (not included in scope of delivery)	8
	3.4 Required tools (not included in scope of delivery)	8
4	Mounting	9
	4.1 Mounting the encoder wheel	9
	4.1.1 Screw mounting (MHGE 200 xx G)	9
	4.1.2 Clamping set mounting (MHGE 200 xx Z, MHGE 200 xx Y)	9
	4.1.3 Shrink fit mounting (MHGE 200 xx G)	10
	4.1.4 Clamping ring mounting (MHGE 200 xx K)	10
	4.2 Mounting the sensor head	11
5	Dimensions	12
	5.1 Screw mounting or shrink fit mounting (MHGE 200 xx G)	12
	5.2 Clamping set mounting (MHGE 200 xx Z, MHGE 200 xx Y)	13
	5.3 Clamping ring mounting (MHGE 200 xx K)	14
6	Electrical connection	15
	6.1 Terminal significance	15
	6.2 Output signals	16
	6.3 Sensor head with flange connector	17
	6.3.1 Cable connection mating connector - Step 1	17
	6.3.2 Cable connection mating connector - Step 2	18
	6.3.3 Pin assignment flange connector	18
	6.4 Sensor head with terminal box	19
	6.4.1 Cable connection connecting board	19
	6.4.2 Terminal assignment connecting board	20
	6.5 Sensor cable HEK 8 (accessory)	20
7	Dismounting	21
	7.1 Dismounting the sensor head	21
	7.2 Dismounting the encoder wheel	22
	7.2.1 Screw mounting (MHGE 200 xx G)	22
	7.2.2 Clamping set mounting (MHGE 200 xx Z, MHGE 200 xx Y)	22
	7.2.3 Shrink fit mounting (MHGE 200 xx G)	23
	7.2.4 Clamping ring mounting (MHGE 200 xx K)	23
8	Accessories	24
9	Technical data	27
	9.1 Technical data - electrical ratings	27
	9.2 Technical data - electrical ratings (square-wave)	27
	9.3 Technical data - electrical ratings (SinCos)	27
	9.4 Technical data - mechanical design	28

1 Allgemeine Hinweise

1.1 Zeichenerklärung:



Gefahr

Warnung bei möglichen Gefahren



Hinweis zur Beachtung

Hinweis zur Gewährleistung eines einwandfreien Betriebes des Gerätes



Information

Empfehlung für die Gerätehandhabung

1.2 Der **lagerlose Drehgeber MHGE 200 ...** ist ein **Präzisionsmessgerät**, das mit Sorgfalt nur von technisch qualifiziertem Personal gehandhabt werden darf.

1.3  Der **Lagertemperaturbereich** des Gerätes liegt zwischen -15 °C bis +70 °C.

1.4  Der **Betriebstemperaturbereich** des Gerätes liegt zwischen -40 °C bis +100 °C, am Gehäuse gemessen.

1.5  **EU-Konformitätserklärung** gemäß den europäischen Richtlinien.

1.6 Das Gerät ist **zugelassen nach UL**.

1.7 Wir gewähren **2 Jahre Gewährleistung** im Rahmen der Bedingungen des Zentralverbandes der Elektroindustrie (ZVEI).

1.8 Bei **Rückfragen bzw. Nachlieferungen** sind die auf dem Typenschild des Gerätes angegebenen Daten, insbesondere Typ und Seriennummer, unbedingt anzugeben.

1.9  **Entsorgung (Umweltschutz):**

Gebrauchte Elektro- und Elektronikgeräte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden.

Das Produkt enthält wertvolle Rohstoffe, die recycelt werden können. Wenn immer

möglich sollen Altgeräte lokal am entsprechenden Sammeldepot entsorgt werden. Im Bedarfsfall gibt Baumer den Kunden die Möglichkeit, Baumer-Produkte fachgerecht zu entsorgen. Weitere Informationen siehe www.baumer.com.

1 General notes

1.1 Symbol guide:

**Danger**

Warnings of possible danger

**General information for attention**

Informations to ensure correct device operation

**Information**

Recommendation for device handling

1.2 The **encoder without bearings MHGE 200 ...** is a **precision measurement device** which must be handled with care by skilled personnel only.

1.3 The **storage temperature range** of the device is between -15 °C and +70 °C.

1.4 The **operating temperature range** of the device is between -40 °C and +100 °C, measured at the housing.

1.5 **EU Declaration of Conformity** meeting to the European Directives.

1.6 The device is **UL approved**.

1.7 We grant a **2-year warranty** in accordance with the regulations of the ZVEI (Central Association of the German Electrical Industry).

1.8 In the event of **queries or subsequent deliveries**, the data on the device type label must be quoted, especially the type designation and the serial number.

1.9 **Disposal (environmental protection):**

Do not dispose of electrical and electronic equipment in household waste. The product contains valuable raw materials for recycling. Whenever possible, waste electrical and electronic equipment should be disposed locally at the authorized collection point. If necessary, Baumer gives customers the opportunity to dispose of Baumer products professionally. For further information see www.baumer.com.



2 Sicherheitshinweise

2.1 Verletzungsgefahr durch rotierende Wellen

Haare und Kleidungsstücke können von rotierenden Wellen erfasst werden.

- Vor allen Arbeiten alle Betriebsspannungen ausschalten und Maschinen stillsetzen.

2.2 Zerstörungsgefahr durch mechanische Überlastung

- Gerät nie senkrecht - das heißt auf das Magnetband - stellen.
- Das Magnetband darf mechanisch nicht belastet werden.

2.3 Zerstörungsgefahr durch mechanischen Schock

Starke Erschütterungen, z. B. Hammerschläge, können zur Zerstörung der Abtastung führen.

- Niemals Gewalt anwenden.
Bei sachgemäßer Montage lässt sich alles leichtgängig zusammenfügen.
- Für die Demontage geeignetes Abziehwerkzeug benutzen.

2.4 Zerstörungsgefahr durch klebende Flüssigkeiten

Klebende Flüssigkeiten können den Abtastkopf und das Geberrad beschädigen. Die Demontage eines mit der Achse verklebten Gerätes kann zu dessen Zerstörung führen.

2.5 Explosionsgefahr

Das Gerät nicht in Bereichen mit explosionsgefährdeten bzw. leicht entzündlichen Materialien verwenden. Durch eventuelle Funkenbildung können diese leicht Feuer fangen und/oder explodieren.

2.6 Zerstörungsgefahr durch Fremdfelder

Fremdfelder können die Magnetisierung des Gerätes zerstören.





2 Security indications

2.1 Risk of injury due to rotating shafts

Hair and clothes may become tangled in rotating shafts.

- Before all work switch off all voltage supplies and ensure machinery is stationary.

2.2 Risk of destruction due to mechanical overload

- Never set the device into a vertical position on the magnetic tape.
- The magnetic tape must not be mechanically overloaded.

2.3 Risk of destruction due to mechanical shock

Violent shocks, e. g. due to hammer impacts, can lead to the destruction of the sensing system.

- Never use force.
Mounting is simple when correct procedure is followed.
- Use suitable puller for dismounting.

2.4 Risk of destruction due to adhesive fluids

Adhesive fluids can damage the sensor head and the encoder wheel. Dismounting a device, secured to a shaft by adhesive may lead to the destruction of the device.

2.5 Explosion risk

Do not use the device in areas with explosive and/or highly inflammable materials.
They may explode and/or catch fire by possible spark formation.

2.6 Risk of destruction due to external magnetic fields

External magnetic fields may destruct the magnetization of the device.



3 Vorbereitung


3.1 Lieferumfang

3.1.1 Geberrad je nach Version

3 Preparation

3.1 Scope of delivery

3.1.1 Encoder wheel depending on version



1 Geberrad für Schraubmontage und Heiß-schrumpfmontage
(MHGE 200 xx G)


- 1.1** Inkrementalspur
- 1.2** Nullimpulsspur
- 1.3** Nullimpulsmarkierung
- 1.4** 6x Befestigungsbohrung ø5,5 mm
- 1.5** 3x Abdrückgewinde M5

1 Encoder wheel for screw mounting and shrink fit mounting
(MHGE 200 xx G)

- 1.1** Incremental track
- 1.2** Zero pulse track
- 1.3** Zero pulse marker
- 1.4** 6x fixing bore ø5.5 mm
- 1.5** 3x jack-screw thread M5


3.1.1 Geberrad je nach Version

3.1.1 Encoder wheel depending on version



- 2** Geberrad für Spannsatzmontage
(MHGE 200 xx Z, MHGE 200 xx Y)
- 2.1** Inkrementalspur
2.2 Nullimpulsspur
2.3 Nullimpulsmarkierung
2.4 Spannelement(e)
2.5 Druckring
2.6 Befestigungsschraube ISO 4762, M5

- 2** Encoder wheel for clamping set mounting
(MHGE 200 xx Z, MHGE 200 xx Y)
- 2.1** Incremental track
2.2 Zero pulse track
2.3 Zero pulse marker
2.4 Clamping element(s)
2.5 Pressure ring
2.6 Fixing screw ISO 4762, M5




- 3** Geberrad für Klemmringmontage
(MHGE 200 xx K)
- 3.1** Inkrementalspur
3.2 Nullimpulsspur
3.3 Nullimpulsmarkierung
3.4 Klemmring
3.5 Klemmringschraube ISO 4762:
M5x20 mm ($\varnothing A^{H7} = 70 \dots 85$ mm)
M5x25 mm ($\varnothing A^{H7} = 90 \dots 95$ mm)
M5x30 mm ($\varnothing A^{H7} = 100 \dots 150$ mm)

- 3** Encoder wheel for clamping ring mounting
(MHGE 200 xx K)
- 3.1** Incremental track
3.2 Zero pulse track
3.3 Zero pulse marker
3.4 Clamping ring
3.5 Clamping ring screw ISO 4762:
M5x20 mm ($\varnothing A^{H7} = 70 \dots 85$ mm)
M5x25 mm ($\varnothing A^{H7} = 90 \dots 95$ mm)
M5x30 mm ($\varnothing A^{H7} = 100 \dots 150$ mm)

3.1 Lieferumfang

3.1.2 Abtastkopf


Mit Flanschdose
With flange connector



3.1 Scope of delivery

3.1.2 Sensor head

Mit Klemmenkasten
With terminal box



4 Abtastkopf mit Standard-Signalverarbeitung

4.1 Zyl. Senkung für M8, ISO 4762

4.2¹⁾ Flanschdose M23, 12-polig, Stiftkontakte, linksdrehend, siehe Abschnitt 6.3.3.

4.3¹⁾ Rundsteckverbinder M23, 12-polig, Buchsenkontakte, rechtsdrehend, siehe Abschnitt 6.3.1.

4.4¹⁾ Klemmenkasten

4.5¹⁾ Torx-/Schlitzschraube M4x32 mm

4.6¹⁾ Kabelverschraubung M20x1,5 mm für Kabel ø5...13 mm

4.7¹⁾ Anschlussplatine, siehe Abschnitt 6.4.2.

4.8 Abstandslehre 1 mm

4 Sensor head with standard signal processing

4.1 Cyl. counterbore for M8, ISO 4762

4.2¹⁾ Flange connector M23, 12-pin, male, CCW, see section 6.3.3.

4.3¹⁾ Mating connector, 12-pin, female, CW, see section 6.3.1.

4.4¹⁾ Terminal box

4.5¹⁾ Torx/slotted screw M4x32 mm

4.6¹⁾ Cable gland M20x1.5 mm for cable ø5...13 mm

4.7¹⁾ Connecting board, see section 6.4.2.

4.8 Clearance gage 1 mm

¹⁾ Je nach Version

¹⁾ Depending on version

**3.2 Zur Montage erforderlich
(nicht im Lieferumfang enthalten)**



5 Sensorkabel HEK 8, als Zubehör erhältlich, siehe Abschnitt 6.5.



6x



2x

- 1.6 Befestigungsschraube ISO 4762, M5x35 mm bei Geberrad für Schraubmontage, siehe 1 in Abschnitt 3.1.1.
- 4.9 Befestigungsschraube ISO 4762, M8x45 mm

5 Sensor cable HEK 8, available as accessory, see section 6.5.

1.6 Fixing screw ISO 4762, M5x35 mm for encoder wheel for screw mounting, see 1 in section 3.1.1.

4.9 Fixing screw ISO 4762, M8x45 mm

**3.3 Zur Demontage erforderlich
(nicht im Lieferumfang enthalten)**



3x

- 1.7 Abdruckschraube ISO 4762, M5x20 mm bei Geberrad für Schraubmontage, siehe 1 in Abschnitt 3.1.1.

**3.3 Required for dismounting
(not included in scope of delivery)**

- 1.7 Jack screw ISO 4762, M5x20 mm for encoder wheel for screw mounting, see 1 in section 3.1.1.

**3.4 Erforderliches Werkzeug
(nicht im Lieferumfang enthalten)**

4²⁾, 5²⁾ und 6 mm

24 und 27 mm

**3.4 Required tools
(not included in scope of delivery)**

4²⁾, 5²⁾ and 6 mm

24 and 27 mm

²⁾ Je nach Version des Geberrades

²⁾ Depending on version of the encoder wheel


**6 Werkzeugset als Zubehör erhältlich:
Bestellnummer 11068265**

**6 Tool kit available as accessory:
Order number 11068265**

4 Montage

4.1 Montage des Geberrades

4.1.1 Schraubmontage (MHGE 200 xx G)



4 mm

Zul. Anzugsmoment:
Max. tightening torque:
 $M_t = 3\ldots4 \text{ Nm}$




Antriebswelle einfetten. Keine
magnetischen Werkzeuge benutzen.

4 Mounting

4.1 Mounting the encoder wheel

4.1.1 Screw mounting (MHGE 200 xx G)



4 mm

Zul. Anzugsmoment:
Max. tightening torque:
 $M_t = 3\ldots4 \text{ Nm}$




Lubricate drive shaft.
Do not use magnetised tools.

4.1.2 Spannsatzmontage

(MHGE 200 xx Z, MHGE 200 xx Y)

4.1.2 Clamping set mounting

(MHGE 200 xx Z, MHGE 200 xx Y)



4 mm

$\text{ØA}^{\text{H}7}, \text{ØC}_{\text{h}6} = 70\ldots150 \text{ mm}$

Zul. Anzugsmoment:
Max. tightening torque:
 $M_t = 3\ldots4 \text{ Nm}$

* Siehe Seite 5 oder 8
See page 5 or 8



Antriebswelle einfetten. Keine
magnetischen Werkzeuge benutzen.




Lubricate drive shaft.
Do not use magnetised tools.

4.1 Montage des Geberrades

4.1.3 Heißschrumpfmontage (MHGE 200 xx G)

Das Geberrad auf +40...+120 °C erwärmen.



Antriebswelle einfetten. Keine Induktionsöfen verwenden. Keine magnetischen Werkzeuge benutzen.

4.1.4 Klemmringmontage (MHGE 200 xx K)


4.1 Mounting the encoder wheel

4.1.3 Shrink fit mounting (MHGE 200 xx G)

Warm up the encoder wheel to +40...+120 °C.

**Lubricate drive shaft.
Do not use induction ovens.
Do not use magnetised tools.**

4.1.4 Clamping ring mounting (MHGE 200 xx K)



Antriebswelle einfetten. Keine magnetischen Werkzeuge benutzen.

Lubricate drive shaft.


Do not use magnetised tools.

4.2

Montage des Abtastkopfes

4.2

Mounting the sensor head



* Siehe Seite 7 oder 8
See page 7 or 8




Unbedingt den zulässigen Luftspalt zwischen Geberrad und Abtastkopf einhalten. Bei Montage auf Bündigkeit zwischen dem Geberrad und dem Abtastkopf achten (max. zulässiger Axialversatz während des Betriebes: MHGE 200 x2: $\pm 2 \text{ mm}$; MHGE 200 x5: $\pm 3 \text{ mm}$).



Observe the permitted air gap between the encoder wheel and the sensor head. Check the flush alignment of the encoder wheel and the sensor head on mounting (max. permissible axial displacement during operation: MHGE 200 x2: $\pm 2 \text{ mm}$; MHGE 200 x5: $\pm 3 \text{ mm}$).

5 Abmessungen


5.1 Schraubmontage oder Heißschrumpfmontage (MHGE 200 xx G)




Abtastkopf mit Flanschdose
Sensor head with flange connector

5 Dimensions


5.1 Screw mounting or shrink fit mounting (MHGE 200 xx G)



Ansicht A
View A



Abtastkopf mit Klemmenkasten
Sensor head with terminal box



Polteilung/Pole pitch 2 mm:
MHGE 200 x2

ØA ^{H7}	50...180	50...180
ØB	ØA +15 (für/for ØA=180+10)	ØA +15 (für/for ØA=180+10)
ØC	203.1	201.7
L1 (Luftspalt/Air gap)	0.3 ^{+0.2}	1 ^{+1.2} _{-0.9}
L2	138.4 (bei/at L1 = 0.3)	138.5 (bei/at L1 = 1)
L3	166.9 (bei/at L1 = 0.3)	167 (bei/at L1 = 1)


Alle Abmessungen in Millimeter (wenn nicht anders angegeben)

All dimensions in millimeters (unless otherwise stated)

5.2

Spannsatzmontage

(MHGE 200 xx Z, MHGE 200 xx Y)





Abtastkopf mit Flanschdose
Sensor head with flange connector


5.2

Clamping set mounting

(MHGE 200 xx Z, MHGE 200 xx Y)



Abtastkopf mit Klemmenkasten
Sensor head with terminal box



Polteilung/Pole pitch 2 mm:
MHGE 200 x2

ØA ^{H7}	70...150	70...150
ØB	203.1	201.7
L1 (Luftspalt/Air gap)	0.3 ^{+0.2}	1 ^{+1.2} _{-0.9}
L2	138.4 (bei/at L1 = 0.3)	138.5 (bei/at L1 = 1)
L3	166.9 (bei/at L1 = 0.3)	167 (bei/at L1 = 1)



Polteilung/Pole pitch 5 mm:
MHGE 200 x5

Alle Abmessungen in Millimeter (wenn nicht anders angegeben)
All dimensions in millimeters (unless otherwise stated)

5.3

Klemmringmontage
(MHGE 200 xx K)

5.3

Clamping ring mounting
(MHGE 200 xx K)

	Polteilung/Pole pitch 2 mm: MHGE 200 x2	Polteilung/Pole pitch 5 mm: MHGE 200 x5
ØA ^{H7}	70...150	70...150
ØB	203.1	201.7
L1 (Luftspalt/Air gap)	0.3 ^{+0.2}	1 ^{+1.2} _{-0.9}
L2	138.4 (bei/at L1 = 0.3)	138.5 (bei/at L1 = 1)
L3	166.9 (bei/at L1 = 0.3)	167 (bei/at L1 = 1)

Alle Abmessungen in Millimeter (wenn nicht anders angegeben)
All dimensions in millimeters (unless otherwise stated)

6 Elektrischer Anschluss

6.1 Beschreibung der Anschlüsse

6 Electrical connection

6.1 Terminal significance

+UB; +	Betriebsspannung <i>Voltage supply</i>
⊥; ↓; GND; 0V	Masseanschluss <i>Ground</i>
±; ↘	Erdungsanschluss (Gehäuse) <i>Earth ground (housing)</i>
A+; K1	Ausgangssignal Kanal 1 <i>Output signal channel 1</i>
A-; $\overline{K1}$	Ausgangssignal Kanal 1 invertiert <i>Output signal channel 1 inverted</i>
B+; K2	Ausgangssignal Kanal 2 (90° versetzt zu Kanal 1) <i>Output signal channel 2 (offset by 90° to channel 1)</i>
B-; $\overline{K2}$	Ausgangssignal Kanal 2 invertiert <i>Output signal channel 2 inverted</i>
R+; K0	Nullimpuls (Referenzsignal) <i>Zero pulse (reference signal)</i>
R-; $\overline{K0}$	Nullimpuls invertiert <i>Zero pulse inverted</i>
xxx	Nicht benutzen <i>Do not use</i>

6.2 Ausgangssignale

6.2.1 Mit Rechtecksignalen:


(RN.... C, TN.... C, HN.... C und UN.... C)

6.2 Output signals

6.2.1 With square-wave signals:

(RN.... C, TN.... C, HN.... C and UN.... C)


Signalfolge bei positiver Drehrichtung, siehe Abschnitt 5.
Sequence for positive rotating direction, see section 5.



6.2.2 Mit SinCos-Signalen: (SN.... C)





6.2.2 With SinCos signals: (SN.... C)

Signalfolge bei positiver Drehrichtung, siehe Abschnitt 5.
Sequence for positive rotating direction, see section 5.




6.3 Abtastkopf mit Flanschdose

6.3.1 Kabelanschluss Rundsteckverbinder - Schritt 1



Ansicht X
Löteinsetz,
Belegung siehe
Abschnitt 6.3.3.
View X
Insert with
solder contacts,
assignment see
section 6.3.3.



* Siehe Seite 7 oder 8
See page 7 or 8



Das Kabel muss abgeschirmt sein (ein gemeinsamer Schirm) und verdrillte Leitungspaire haben. Der Schirm muss beidseitig am Stecker aufgelegt sein.



A twisted pair cable must be used, it has to be shielded (one combined shield). The shield have to be dispoced double-sided at the connector.




Zur Gewährleistung der angegebenen Schutzart sind nur geeignete Kabel-durchmesser zu verwenden.



To ensure the specified protection of the device the correct cable diameter must be used.

6.3.2 Kabelanschluss Rundsteckverbinder - Schritt 2




* Siehe Seite 7
See page 7

6.3.3 Stiftbelegung Flanschdose

Ansicht Y in Flanschdose,
siehe Abschnitt 6.3.2.

View Y in flange connector,
see section 6.3.2.



6.3.3 Pin assignment flange connector

Stiftbelegung Flanschdose M23, 12-polig,
Stiftkontakte, linksdrehend.

Pin assignment flange connector M23, 12-pin,
male, CCW.

1	B-	7	xxx ³⁾
2	xxx ³⁾	8	B+
3	R+	9	xxx ³⁾
4	R-	10	⊥
5	A+	11	xxx ³⁾
6	A-	12	+UB

³⁾ Benutzung des Stifts kann zur Beschädigung des Gerätes führen

³⁾ Use of the pin can damage the device



Betriebsspannung nicht auf Aus-gän-ge legen! Zerstörungsgefahr!

Spannungsabfälle in langen Leitungen berücksichtigen (Ein- und Ausgänge).



Do not connect voltage supply to outputs! Danger of damage!

Please, beware of possible voltage drop in long cable leads (inputs and outputs).



Das Gerät muss immer aus der Folgelektronik (Umrichter, Steuerung, ...) versorgt werden bzw. mindestens eine sehr gute Masseverbindung (Hochfrequenz) haben, die für ein gleiches Potential zwischen Gerätversorgung und Gerätewerteelektronik sorgt.





The device must receive the power supply from the subsequent electronics (converter, control, ...). Alternative it is necessary to have an excellent bonding (high-frequency), which enables consistent potential between the device power supply and the device evaluation electronics.

6.4 Abtastkopf mit Klemmenkasten


6.4.1 Kabelanschluss Anschlussplatine

6.4 Sensor head with terminal box

6.4.1 Cable connection connecting board



Kabelschirm
Cable shield



* Siehe Seite 7 oder 8
See page 7 or 8

Zul. Anzugsmoment:
Max. tightening torque:
 $M_t = 2 \dots 3 \text{ Nm}$




Zur Gewährleistung der angegebenen Schutzart sind nur geeignete Kabeldurchmesser zu verwenden.



To ensure the specified protection of the device the correct cable diameter must be used.

6.4.2 Anschlussbelegung Anschlussplatine

6.4.2 Terminal assignment connecting board

**Ansicht Z**

Anschlussklemmen, siehe Abschnitt 6.4.1.

View Z

Connecting terminal, see section 6.4.1.

K0
K2
K1
K0Zwischen \perp und \pm besteht keine Verbindung.
There is no connection between \perp and \pm .

6.5 Sensorkabel HEK 8 (Zubehör)

Es wird empfohlen, das **Baumer Hübner Sensorkabel HEK 8** zu verwenden oder ersatzweise ein geschirmtes, paarig verseiltes Kabel. Das Kabel sollte in einem Stück und getrennt von Stromkabeln verlegt werden.

Kabelabschluss:

1...3 k Ω für:

HN, UN bei +UB = 10...30 VDC

120 Ω für:

RN, TN, SN, UN bei +UB = 5 VDC

6.5 Sensor cable HEK 8 (accessory)

Baumer Hübner sensor cable HEK 8 is recommended. As a substitute a shielded twisted pair cable should be used.

Continuous wiring without any splices or couplings should be used. Separate signal cables from power cables.


Cable terminating resistance:

1...3 k Ω for:

HN, UN at +UB = 10...30 VDC


120 Ω for:

RN, TN, SN, UN at +UB = 5 VDC




7 Demontage

7.1 Demontage des Abtastkopfes



7 Dismounting

7.1 Dismounting the sensor head



* Siehe Seite 7 oder 8
See page 7 or 8




Vor Demontage des Gerätes alle elektrischen Verbindungen trennen und Maschinen stillsetzen.




Disconnect all electric connections and ensure machinery is stationary before dismounting the device.

7.2 Demontage des Geberrades

7.2.1 Schraubmontage (MHGE 200 xx G)




7.2.2 Spannsatzmontage (MHGE 200 xx Z, MHGE 200 xx Y)



7.2 Dismounting the encoder wheel


7.2.1 Screw mounting (MHGE 200 xx G)



* Siehe Seite 5 oder 8
See page 5 or 8


7.2 Demontage des Geberrades

7.2.3 Heißschrumpfmontage (MHGE 200 xx G)




7.2 Dismounting the encoder wheel

7.2.3 Shrink fit mounting (MHGE 200 xx G)



7.2.4 Klemmringmontage (MHGE 200 xx K)

7.2.4 Clamping ring mounting (MHGE 200 xx K)



* Siehe Seite 6 oder 8
See page 6 or 8

8

Zubehör

- Sensorkabel für Drehgeber
HEK 8 5*
- Werkzeugset:
Bestellnummer 11068265 6*
- Diverse Interpolatoren/Splitter/
Vervielfacher auf Anfrage

8

Accessories

- *Sensor cable for encoders*
HEK 8 5*
- *Tool kit:*
Order number 11068265 6*
- *Various interpolators/splitters/*
multipliers on request

* Siehe Abschnitt 3
See section 3

9 Technische Daten

9.1 Technische Daten - elektrisch

- Polteilung: MHGE 200 x**2**: 2 mm
MHGE 200 x**5**: 5 mm
- Störfestigkeit: EN 61000-6-2
- Störaussendung: EN 61000-6-3
- Zulassungen: CE
UL-Zulassung / E217823
Option: DNV-Zulassung

9.2 Technische Daten - elektrisch (Rechteck)

- Betriebsspannung (Signale): R: 4,75...30 VDC (TTL/RS422)
T: 5 VDC ±5 % (TTL/RS422)
H: 10...30 VDC (HTL)
U: 5...30 VDC (TTL/HTL)⁴⁾
- Betriebsstrom ohne Last: ≤70 mA
- Impulse pro Umdrehung: 128...8192 (je nach Bestellung)
- Phasenverschiebung: 90° ±10°
- Tastverhältnis: 40...60 %
- Referenzsignal: Nullimpuls, Breite 90°
- Abtastprinzip: Magnetisch
- Ausgabefrequenz: ≤300 kHz
- Ausgangssignale: A+, B+, R+, A-, B-, R-
- Ausgangsstufen: HTL
TTL/RS422
(je nach Bestellung)

9.3 Technische Daten - elektrisch (SinCos)

- Betriebsspannung (Signale): S: 5 VDC
- Betriebsstrom ohne Last: ≤70 mA
- Sinusperioden pro Umdrehung: 128
- Phasenverschiebung: 90° ±5°
- Referenzsignal: Nullimpuls, Breite 90°
- Abtastprinzip: Magnetisch
- Ausgangssignale: A+, B+, R+, A-, B-, R-
- Ausgangsstufe: SinCos 1 Vss
- Differenz der SinCos-Amplitude: ≤20 mV
- Oberwellen typ.: -40 dB
- Überlagerter Gleichanteil: ≤20 mV

⁴⁾ Bei +UB = 5 VDC: TTL/RS422; Bei +UB = 10...30 VDC: HTL

9.4

Technische Daten - mechanisch

• Abtastkopf:	Standard-Signalverarbeitung
• Baugröße (Flansch):	MHGE 200 x 2 : ø203,1 mm MHGE 200 x 5 : ø201,7 mm
• Wellenart:	ø50...180 mm (durchgehende Hohlwelle) (je nach Bestellung)
• Axiale Toleranz:	MHGE 200 x 2 : ±2 mm (Rad/Kopf) MHGE 200 x 5 : ±3 mm (Rad/Kopf)
• Radiale Toleranz:	MHGE 200 x 2 : 0,1...0,5 mm (Rad/Kopf) MHGE 200 x 5 : 0,1...2,2 mm (Rad/Kopf)
• Schutzart DIN EN 60529:	IP67 (Kopf) IP68 (Rad)
• Betriebstemperatur:	-40...+100 °C
• Betriebsdrehzahl:	≤4000 U/min
• Werkstoffe:	Gehäuse Abtastkopf: Aluminiumlegierung Rad: Edelstahl (1.4104, Option DNV: 1.4313)
• Widerstandsfähigkeit:	IEC 60068-2-6 Vibration 30 g, 55-2000 Hz IEC 60068-2-27 Schock 300 g, 2 ms
• Teilungsgenauigkeit der Maßverkörperung:	±150 “
• Anschluss:	Flanschdose M23, 12-polig Klemmenkasten

9

Technical data

9.1

Technical data - electrical ratings

- *Pole pitch:* MHGE 200 x²: 2 mm
MHGE 200 x⁵: 5 mm
- *Interference immunity:* EN 61000-6-2
- *Emitted interference:* EN 61000-6-3
- *Approvals:* CE
UL approval / E217823
Option: DNV approval

9.2

Technical data - electrical ratings (square-wave)

- *Voltage supply (Signals):* R: 4,75...30 VDC (TTL/RS422)
T: 5 VDC ±5 % (TTL/RS422)
H: 10...30 VDC (HTL)
U: 5...30 VDC (TTL/HTL)⁴⁾
- *Consumption w/o load:* ≤70 mA
- *Pulses per revolution:* 128...8192 (as ordered)
- *Phase shift:* 90° ±10°
- *Duty cycle:* 40...60 %
- *Reference signal:* Zero pulse, width 90°
- *Sensing method:* Magnetic
- *Output frequency:* ≤300 kHz
- *Output signals:* A+, B+, R+, A-, B-, R-
- *Output stages:* HTL
TTL/RS422
(as ordered)

9.3

Technical data - electrical ratings (SinCos)

- *Voltage supply (Signals):* S: 5 VDC
- *Consumption w/o load:* ≤70 mA
- *Sinewave cycles per turn:* 128
- *Phase shift:* 90° ±5°
- *Reference signal:* Zero pulse, width 90°
- *Sensing method:* Magnetic
- *Output signals:* A+, B+, R+, A-, B-, R-
- *Output stage:* SinCos 1 Vpp
- *Difference of SinCos amplitude:* ≤20 mV
- *Harmonics typ.:* -40 dB
- *DC offset:* ≤20 mV

⁴⁾ At +UB = 5 VDC: TTL/RS422; At +UB = 10...30 VDC: HTL

9.4

Technical data - mechanical design

• Sensor head:	<i>Standard signal processing</i>
• Size (flange):	MHGE 200 x 2 : ø203,1 mm MHGE 200 x 5 : ø201,7 mm
• Shaft type:	ø50...180 mm (<i>through hollow shaft</i>) (as ordered)
• Axial tolerance:	MHGE 200 x 2 : ±2 mm (<i>wheel/head</i>) MHGE 200 x 5 : ±3 mm (<i>wheel/head</i>)
• Radial tolerance:	MHGE 200 x 2 : 0.1...0.5 mm (<i>wheel/head</i>) MHGE 200 x 5 : 0.1...2.2 mm (<i>wheel/head</i>)
• Protection DIN EN 60529:	IP67 (<i>head</i>) IP68 (<i>wheel</i>)
• Operating temperature:	-40...+100 °C
• Operating speed:	≤4000 rpm
• Materials:	<i>Housing sensing head: aluminium alloy</i> <i>Wheel: stainless steel (1.4104, option DNV: 1.4313)</i>
• Resistance:	IEC 60068-2-6 Vibration 30 g, 55-2000 Hz IEC 60068-2-27 Shock 300 g, 2 ms
• Accuracy of magnetic measure:	±150 "
• Connection:	<i>Flange connector M23, 12-pin</i> <i>Terminal box</i>

Originalsprache der Anleitung ist Deutsch. Technische Änderungen vorbehalten.
Original language of this instruction is German. Technical modifications reserved.



Baumer

Baumer Hübner GmbH

P.O. Box 12 69 43 · 10609 Berlin, Germany

Phone: +49 (0)30/69003-0 · Fax: +49 (0)30/69003-104

info@baumerhuebner.com · www.baumer.com/motion