





Montage- und Betriebsanleitung *Mounting and operating instructions*

Option M: redundant +

Option EMS: LED



Option EMS: LED



HOG 86 + FSL

Kombination

Inkrementaler Drehgeber mit integriertem
mechanischen Fliehkraftschalter

Combination

*Incremental encoder with integrated
mechanical centrifugal switch*

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeine Hinweise	1	6 Elektrischer Anschluss	21
2 Sicherheitshinweise	3	6.1 HOG 86	21
3 Vorbereitung	5	6.1.1 Montage Anschlusskabel	21
3.1 Lieferumfang	5	6.1.2 Beschreibung der Anschlüsse	22
3.2 Zur Montage erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten)	6	6.1.3 Ausgangssignale	22
3.3 Befestigungen für Drehmomentstütze (nicht im Lieferumfang enthalten)	7	6.1.4 Anschlussbelegung	23
3.4 Zur Demontage erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten)	8	6.1.4.1 Standard	23
3.5 Erforderliches Werkzeug (nicht im Lieferumfang enthalten)	8	6.1.4.2 Option EMS	23
4 Montage	9	6.1.5 Option EMS (Enhanced Monitoring System):	
4.1 Montage der Drehmomentstütze (Zubehör)	9	Status LED / Fehlerausgang	24
4.1.1 Mit Stützblech	9	6.1.6 Sensorkabel HEK 8 (Zubehör)	25
4.1.1.1 Schritt 1	9	6.2 FSL	26
4.1.1.2 Schritt 2	10	6.2.1 Montage Anschlusskabel	26
4.1.2 Direkte Montage	10	6.2.2 Klemmenbelegung	26
4.2 Montage des Erdungsbandes (Zubehör)	11	7 Demontage	27
4.3 Montage an Antriebswelle	11	7.1 Schritt 1	27
4.3.1 Schritt 1	11	7.2 Schritt 2	28
4.3.2 Schritt 2	12	7.3 Schritt 3	28
4.3.2.1 Einseitig offene Hohlwelle	12	7.4 Schritt 4	29
4.3.2.2 Konuswelle	13	7.5 Schritt 5	29
4.3.3 Schritt 3	14	7.6 Schritt 6	30
4.3.3.1 Montage mit Stützblech	14	7.7 Schritt 7	30
4.3.3.2 Direkte Montage	14	7.8 Schritt 8	30
4.3.4 Schritt 4	15	8 Technische Daten	31
4.3.4.1 Montage mit Stützblech	15	8.1 Technische Daten - elektrisch	31
4.3.4.2 Direkte Montage	16	8.2 Technische Daten - elektrisch (Drehgeber)	31
4.3.5 Hinweis zur Vermeidung von Messfehlern	17	8.3 Technische Daten - elektrisch (Fliehkraftschalter)	31
4.3.6 Schritt 5	18	8.4 Technische Daten - mechanisch	32
5 Abmessungen	19	9 Zubehör	35
5.1 Einseitig offene Hohlwelle	19		
5.2 Konuswelle	19		
5.3 Montagemöglichkeiten	20		
5.4 Stützbleche (Zubehör)	20		

Table of contents

1 General notes	2
2 Security indications	4
3 Preparation	5
3.1 Scope of delivery	5
3.2 Required for mounting (not included in scope of delivery)	6
3.3 Attachments for torque arm (not included in scope of delivery)	7
3.4 Required for dismantling (not included in scope of delivery)	8
3.5 Required tools (not included in scope of delivery)	8
4 Mounting	9
4.1 Mounting of the torque arm (accessory)	9
4.1.1 With support plate	9
4.1.1.1 Step 1	9
4.1.1.2 Step 2	10
4.1.2 Direct mounting	10
4.2 Mounting of the earthing strap (accessory)	11
4.3 Mounting to drive shaft	11
4.3.1 Schritt 1	11
4.3.2 Step 2	12
4.3.2.1 Blind hollow shaft	12
4.3.2.2 Cone shaft	13
4.3.3 Step 3	14
4.3.3.1 Mounting with support plate	14
4.3.3.2 Direct mounting	14
4.3.4 Step 4	15
4.3.4.1 Mounting with support plate	15
4.3.4.2 Direct mounting	16
4.3.5 How to prevent measurement errors	17
4.3.6 Step 5	18
5 Dimensions	19
5.1. Blind hollow shaft	19
5.2 Cone shaft	19
5.3 Mounting possibilities	20
5.4 Support plates (accessories)	20
6 Electrical connection	21
6.1 HOG 86	21
6.1.1 Mounting connecting cable	21
6.1.2 Terminal significance	22
6.1.3 Output signals	22
6.1.4 Terminal assignment	23
6.1.4.1 Standard	23
6.1.4.2 Option EMS	23
6.1.5 Option EMS (Enhanced Monitoring System):	
Status LED / Error output	24
6.1.6 Sensor cable HEK 8 (accessory)	25
6.2 FSL	26
6.2.1 Mounting connecting cable	26
6.2.2 Terminal assignment	26
7 Dismounting	27
7.1 Step 1	27
7.2 Step 2	28
7.3 Step 3	28
7.4 Step 4	29
7.5 Step 5	29
7.6 Step 6	30
7.7 Step 7	30
7.8 Step 8	30
8 Technical data	33
8.1 Technical data - electrical ratings	33
8.2 Technical data - electrical ratings (encoder)	33
8.3 Technical data - electrical ratings (centrifugal switch)	33
8.4 Technical data - mechanical design	34
9 Accessories	35

1 Allgemeine Hinweise

1.1 Zeichenerklärung:


Gefahr

Warnung bei möglichen Gefahren


Hinweis zur Beachtung

Hinweis zur Gewährleistung eines einwandfreien Betriebes des Gerätes


Information

Empfehlung für die Gerätehandhabung

- 1.2 Die **Kombination HOG 86 + FSL** ist ein **opto-elektronisches Präzisionsmessgerät** und ein **mechanisch wirkendes Schaltgerät**, das mit Sorgfalt nur von technisch qualifiziertem Personal gehandhabt werden darf.
- 1.3 Die konstruktive Auslegung des Fliehkraftschalters ist die Verwendung als **Schalter mit Zwangsoffnerfunktion**. Er darf **nicht als Dauerschalter** (Schaltzyklen größer 500 während der Lebensdauer) verwendet werden.
- 1.4 Die zu erwartende **Lebensdauer** des Gerätes hängt von den **Kugellagern** ab, die mit einer Dauerschmierung ausgestattet sind.
- 1.5  Der **Lagertemperaturbereich** des Gerätes liegt zwischen -15 °C bis +70 °C.
- 1.6  Der **Betriebstemperaturbereich** des Gerätes liegt zwischen -40 °C bis +100 °C (>3072 Impulse pro Umdrehung: -25...+100 °C), am Gehäuse gemessen.
- 1.7  EU-Konformitätserklärung gemäß den europäischen Richtlinien.
- 1.8 Wir gewähren **2 Jahre Gewährleistung** im Rahmen der Bedingungen des Zentralverbandes der Elektroindustrie (ZVEI).
- 1.9 **Wartungsarbeiten** sind nicht erforderlich. Das Gerät darf nur wie in dieser Anleitung beschrieben geöffnet werden. **Reparaturen**, die ein vollständiges Öffnen des Gerätes erfordern, sind ausschließlich vom **Hersteller** durchzuführen. Am Gerät dürfen keine Veränderungen vorgenommen werden.
- 1.10 Bei **Rückfragen** bzw. **Nachlieferungen** sind die auf dem Typenschild des Gerätes angegebenen Daten, insbesondere Typ und Seriennummer, unbedingt anzugeben.
- 1.11  **Entsorgung (Umweltschutz):**
Gebrauchte Elektro- und Elektronikgeräte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden.
Das Produkt enthält wertvolle Rohstoffe, die recycelt werden können. Wenn immer möglich sollen Altgeräte lokal am entsprechenden Sammeldepot entsorgt werden. Im Bedarfsfall gibt Baumer den Kunden die Möglichkeit, Baumer-Produkte fachgerecht zu entsorgen. Weitere Informationen siehe www.baumer.com.


Achtung!

Beschädigung des auf dem Gerät befindlichen Siegels führt zu Gewährleistungsverlust.



führt zu Gewährleistungsverlust.

1 General notes

1.1 Symbol guide:



Danger

Warnings of possible danger



General information for attention

Informations to ensure correct device operation



Information

Recommendation for device handling

- 1.2 **The combination HOG 86 + FSL is an opto electronic precision measurement device and a mechanically operated switching device which must be handled with care by skilled personnel only.**
- 1.3 **The constructive design of the centrifugal switch is its use as a switch with positive break function. It must not be used as a continuous switch** (switching cycles greater than 500 during service life).
- 1.4 **The expected service life of the device depends on the ball bearings**, which are equipped with a permanent lubrication.

- 1.5 **The storage temperature range of the device is between -15 °C and +70 °C.**

- 1.6 **The operating temperature range of the device is between -40 °C and +100 °C (>3072 pulses per revolution: -25...+100 °C), measured at the housing.**

- 1.7 **EU Declaration of Conformity meeting to the European Directives.**

- 1.8 **We grant a 2-year warranty** in accordance with the regulations of the ZVEI (Central Association of the German Electrical Industry).

- 1.9 **Maintenance work** is not necessary. The device may be only opened as described in this instruction. **Repair work** that requires opening the device completely must be carried out by the manufacturer. Alterations of the device are not permitted.

- 1.10 **In the event of queries or subsequent deliveries**, the data on the device type label must be quoted, especially the type designation and the serial number.

- 1.11 **Disposal (environmental protection):**

Do not dispose of electrical and electronic equipment in household waste. The product contains valuable raw materials for recycling. Whenever possible, waste electrical and electronic equipment should be disposed locally at the authorized collection point. If necessary, Baumer gives customers the opportunity to dispose of Baumer products professionally. For further information see www.baumer.com.



Warning!

Damaging the seal



on the device invalidates warranty.



2 Sicherheitshinweise

2.1 Verletzungsgefahr durch rotierende Wellen

Haare und Kleidungsstücke können von rotierenden Wellen erfasst werden.

- Vor allen Arbeiten alle Betriebsspannungen ausschalten und Maschinen stillsetzen.

2.2 Zerstörungsgefahr durch elektrostatische Aufladung

Die elektronischen Bauteile im Gerät sind empfindlich gegen hohe Spannungen.

- Steckkontakte und elektronische Komponenten nicht berühren.
- Ausgangsklemmen vor Fremdspannungen schützen.
- Maximale Betriebsspannung nicht überschreiten.

2.3 Zerstörungsgefahr durch mechanische Überlastung

Eine starre Befestigung kann zu Überlastung durch Zwangskräfte führen.

- Die Beweglichkeit des Gerätes niemals einschränken.
Unbedingt die Montagehinweise beachten.
- Die vorgegebenen Abstände und/oder Winkel unbedingt einhalten.

2.4 Zerstörungsgefahr durch mechanischen Schock

Starke Erschütterungen, z. B. Hammerschläge, können zur Zerstörung der Abtastung führen.

- Niemals Gewalt anwenden.
Bei sachgemäßer Montage lässt sich alles leichtgängig zusammenfügen.
- Für die Demontage geeignetes Abziehwerkzeug benutzen.

2.5 Zerstörungsgefahr durch Verschmutzung

Schmutz kann im Gerät zu Kurzschlüssen und zur Beschädigung der Abtastung führen.

- Während aller Arbeiten am Gerät auf absolute Sauberkeit achten.
- Niemals Öl oder Fett in das Innere des Gerätes gelangen lassen.

2.6 Zerstörungsgefahr durch klebende Flüssigkeiten

Klebende Flüssigkeiten können die Abtastung und die Kugellager beschädigen. Die Demontage eines mit der Achse verklebten Gerätes kann zu dessen Zerstörung führen.

2.7 Explosionsgefahr

Das Gerät nicht in Bereichen mit explosionsgefährdeten bzw. leicht entzündlichen Materialien verwenden. Durch eventuelle Funkenbildung können diese leicht Feuer fangen und/oder explodieren.



2 Security indications



2.1 Risk of injury due to rotating shafts

Hair and clothes may become tangled in rotating shafts.

- Before all work switch off all voltage supplies and ensure machinery is stationary.

2.2 Risk of destruction due to electrostatic charge

Electronic parts contained in the device are sensitive to high voltages.

- Do not touch plug contacts or electronic components.
- Protect output terminals against external voltages.
- Do not exceed maximum voltage supply.

2.3 Risk of destruction due to mechanical overload

Rigid mounting may give rise to constraining forces.

- Never restrict the freedom of movement of the device.
The mounting instructions must be followed.
- It is essential that the specified clearances and/or angles are observed.

2.4 Risk of destruction due to mechanical shock

Violent shocks, e. g. due to hammer impacts, can lead to the destruction of the sensing system.

- Never use force.
Mounting is simple when correct procedure is followed.
- Use suitable puller for dismounting.

2.5 Risk of destruction due to contamination

Dirt penetrating inside the device can cause short circuits and damage the sensing system.

- Absolute cleanliness must be maintained when carrying out any work on the device.
- Never allow lubricants to penetrate the device.

2.6 Risk of destruction due to adhesive fluids

Adhesive fluids can damage the sensing system and the ball bearings. Dismounting a device, secured to a shaft by adhesive may lead to the destruction of the device.


2.7 Explosion risk

Do not use the device in areas with explosive and/or highly inflammable materials. They may explode and/or catch fire by possible spark formation.



3 Vorbereitung

3.1 Lieferumfang




- 1 Gehäuse HOG 86
- 2 Abdeckung FSL
- 3 Einseitig offene Hohlwelle oder Konuswelle mit Schlüsselfläche SW 13 mm
- 4 Spannelement
(nur bei einseitig offener Hohlwelle)
- 5 Torxschraube M4x10 mm
- 6 Rotor FSL
- 7 Scheibe A4,3 für Erdungsband, ISO 7090
- 8 Schraube M4x6 mm für Erdungsband, ISO 1207
- 9 Option EMS: Status LED¹⁾, s. Abschnitt 6.1.5.
- 10a Klemmenkastendeckel HOG 86
- 10b Torx-/Schlitzschraube M4x32 mm
- 10c Kabelverschraubung M20x1,5 mm
für Kabel Ø5...13 mm
- 10d Anschlussplatine HOG 86,
siehe Abschnitt 6.1.1 und 6.1.4.
- 11a Klemmenkastendeckel FSL
- 11b Torx-/Schlitzschraube M4x32 mm
- 11c Kabelverschraubung M20x1,5 mm
für Kabel Ø5...13 mm
- 11d Anschlussklemmen FSL,
siehe Abschnitt 6.2.1 und 6.2.2.

¹⁾ Option EMS: HOG 86.2 + FSL

²⁾ Option M: Redundante Abtastung HOG 86 M + FSL

3 Preparation

3.1 Scope of delivery




- 1 Housing HOG 86
- 2 Cover FSL
- 3 Blind hollow shaft or cone shaft with spanner flat 13 mm a/f
- 4 Clamping element
(only for blind hollow shaft)
- 5 Torx screw M4x10 mm
- 6 Rotor FSL
- 7 Washer A4.3 for earthing strap, ISO 7090
- 8 Screw M4x6 mm for earthing strap, ISO 1207
- 9 Option EMS: Status LED¹⁾, see section 6.1.5.
- 10a Terminal box cover HOG 86
- 10b Torx/slotted screw M4x32 mm
- 10c Cable gland M20x1.5 mm
for cable Ø5...13 mm
- 10d Connecting board HOG 86,
see section 6.1.1 and 6.1.4.
- 11a Terminal box cover FSL
- 11b Torx/slotted screw M4x32 mm
- 11c Cable gland M20x1.5 mm
for cable Ø5...13 mm
- 11d Connecting terminal FSL,
see section 6.2.1 and 6.2.2.



¹⁾ Option EMS: HOG 86.2 + FSL

²⁾ Option M: Redundant sensing HOG 86 M + FSL

3.2

**Zur Montage erforderlich
(nicht im Lieferumfang enthalten)**

3.2

**Required for mounting
(not included in scope of delivery)**

12 Montageset Erdungsband als Zubehör erhältlich:
Bestellnummer 11071906, bestehend aus ...

12a Erdungsband, Länge ~230 mm

12b Zylinderschraube M6x8 mm, ISO 1207

12c Scheibe B6,4, ISO 7090

13 Montage-/Demontageset als Zubehör erhältlich:
Bestellnummer 11077087, bestehend aus ...

13a Zylinderschraube M6x30 mm, ISO 4762

13b Federring 6, DIN 7980

14³⁾ Drehmomentstütze, als Zubehör erhältlich:
Bestellnummer Länge L, Version

11043628 67...70 mm, Standard

11004078 125 (± 5) mm⁴⁾, Standard

11002915 440 (+20/-15) mm⁵⁾, Standard

11054917 67...70 mm, isoliert

11072795 125 (± 5) mm⁴⁾, isoliert

11082677 440 (+20/-15) mm⁵⁾, isoliert

11054918 67...70 mm, rostfrei

11072787 125 (± 5) mm⁴⁾, rostfrei

11072737 440 (+20/-15) mm⁵⁾, rostfrei

15 HEK 8 Sensorkabel, als Zubehör erhältlich

16 Anschlusskabel für FSL

12 Mounting kit earthing strap available as accessory: Order number 11071906, including ...

12a Earthing strap, length ~230 mm

12b Cylinder screw M6x8 mm, ISO 1207

12c Washer B6.4, ISO 7090

13 Mounting/dismounting kit available as accessory: Order number 11077087, including ...

13a Cylinder screw M6x30 mm, ISO 4762

13b Spring washer 6, DIN 7980

14³⁾ Torque arm, available as accessory:
Order number Length L, version

11043628 67...70 mm, standard

11004078 125 (± 5) mm⁴⁾, standard

11002915 440 (+20/-15) mm⁵⁾, standard

11054917 67...70 mm, insulated

11072795 125 (± 5) mm⁴⁾, insulated

11082677 440 (+20/-15) mm⁵⁾, insulated

11054918 67...70 mm, stainless

11072787 125 (± 5) mm⁴⁾, stainless

11072737 440 (+20/-15) mm⁵⁾, stainless

15 HEK 8 sensor cable, available as accessory

16 Connecting cable for FSL

³⁾ Passende Befestigungen siehe Abschnitt 3.3.

⁴⁾ Kürzbar auf ≥ 71 mm


⁵⁾ Kürzbar auf ≥ 131 mm

³⁾ Suitable attachments see section 3.3.

⁴⁾ Can be shortened to ≥ 71 mm

⁵⁾ Can be shortened to ≥ 131 mm

3.3 Befestigungen für Drehmomentstütze
(nicht im Lieferumfang enthalten)



17 Stützblech-Montageset R63 für Drehmomentstütze Größe M6, als Zubehör erhältlich:
Bestellnummer 11071850, bestehend aus ...

17a Stützblech R63 (Montageradius 63 mm)

17b Linsensenkschraube M4x8 mm, ISO 7047

17c Sechskantschraube M6x18 mm, ISO 4017

17d Selbstsichernde Mutter M6, ISO 10511

17e Scheibe A6,4, ISO 7090

18 Stützblech-Montageset R69 für Drehmomentstütze Größe M6, als Zubehör erhältlich:
Bestellnummer 11082676, bestehend aus ...

18a Stützblech R69 (Montageradius 69 mm)

18b Linsensenkschraube M4x8 mm, ISO 7047

18c Sechskantschraube M6x18 mm, ISO 4017

18d Selbstsichernde Mutter M6, ISO 10511

18e Scheibe A6,4, ISO 7090

19 Schraubmontageset für Drehmomentstütze Größe M6, als Zubehör erhältlich:
Bestellnummer 11072076, bestehend aus ...

19a Passschraube ISO 7379 von 6 mm auf M5

19b Scheibe B6,4, ISO 7090


20 Montageset für Drehmomentstütze Größe M6,
als Zubehör erhältlich:
Bestellnummer 11071904, bestehend aus ...

20a Gewindestange M6 (1.4104),
Länge variabel (≤ 210 mm)

20b Scheibe B6,4, ISO 7090

20c Selbstsichernde Mutter M6, ISO 10511

3.3 Attachments for torque arm
(not included in scope of delivery)



17 Support plate mounting kit R63 for torque arm size M6, available as accessory:
Order number 11071850, including ...

17a Support plate R63 (mounting radius 63 mm)

17b Raised countersunk-head screw M4x8 mm, ISO 7047

17c Hexagon screw M6x18 mm, ISO 4017

17d Self-locking nut M6, ISO 10511

17e Washer A6.4, ISO 7090

18 Support plate mounting kit R69 for torque arm size M6, available as accessory:
Order number 11082676, including ...

18a Support plate R69 (mounting radius 69 mm)

18b Raised countersunk-head screw M4x8 mm, ISO 7047

18c Hexagon screw M6x18 mm, ISO 4017

18d Self-locking nut M6, ISO 10511

18e Washer A6.4, ISO 7090

19 Screw mounting kit for torque arm size M6,
available as accessory:
Order number 11072076, including ...

19a Fitting screw ISO 7379 from 6 mm to M5

19b Washer B6.4, ISO 7090


20 Mounting kit for torque arm size M6, available
as accessory:
Order number 11071904, including ...

20a Thread rod M6 (1.4104),
length variable (≤ 210 mm)

20b Washer B6.4, ISO 7090

20c Self-locking nut M6, ISO 10511

**3.4 Zur Demontage erforderlich
(nicht im Lieferumfang enthalten)**



**3.4 Required for dismantling
(not included in scope of delivery)**

13 Montage-/Demontageset als Zubehör erhältlich:
Bestellnummer 11077087, bestehend aus ...

13c Gewindestift M6x10 mm, ISO 7436

13d Zylinderschraube M8x45 mm, ISO 4762

13 Mounting/dismounting kit available as accessory:
Order number 11077087, including ...

13c Setscrew M6x10 mm, ISO 7436

13d Cylinder screw M8x45 mm, ISO 4762

**3.5 Erforderliches Werkzeug
(nicht im Lieferumfang enthalten)**

verschiedene Größen⁶⁾

verschiedene Größen⁶⁾

verschiedene Größen⁶⁾

verschiedene Größen⁶⁾

verschiedene Größen⁶⁾

⁶⁾ Siehe Montage- und Demontageschritte

**3.5 Required tools
(not included in scope of delivery)**

various sizes⁶⁾

various sizes⁶⁾

various sizes⁶⁾

various sizes⁶⁾

various sizes⁶⁾

⁶⁾ See mounting and dismantling steps

21 Werkzeugset als Zubehör erhältlich:
Bestellnummer 11068265

21 Tool kit available as accessory:
Order number 11068265


4 Montage

In den Bildern am Beispiel vom HOG 86 + FSL. Gleiche Montageschritte bei den anderen Versionen, wenn nicht anders angegeben.

4.1 Montage der Drehmomentstütze (Zubehör)

4.1.1 Mit Stützblech

4.1.1.1 Schritt 1



Anzugsmoment:
Tightening torque:
 $M_t = 2 \dots 3 \text{ Nm}$

Montagebeispiel 1
(12 Positionen möglich)
Mounting example 1
(12 different positions)


4 Mounting

Pictures showing the HOG 86 + FSL as example. Same mounting steps for all other versions, unless otherwise stated.


4.1 Mounting of the torque arm (accessory)

4.1.1 With support plate

4.1.1.1 Step 1



Montagebeispiel 2
Mounting example 2




Montagebeispiel 3
Mounting example 3

* Siehe Seite 7
See page 7


4.1.1 Mit Stützblech

4.1.1.2 Schritt 2




4.1.1 With support plate

4.1.1.2 Step 2




4.1.2 Direkte Montage




4.1.2 Direct mounting

Montagebeispiel 1
(4 Positionen möglich)
Mounting example 1
(4 different positions)

Montagebeispiel 2
Mounting example 2



Montagebeispiel 3
Mounting example 3



* Siehe Seite 6 oder 7
See page 6 or 7


4.2

**Montage des Erdungsbandes
(Zubehör)**


4.2

**Mounting of the earthing strap
(accessory)**

Variante 1:



Variante 2:



4.3

Montage an Antriebswelle


4.3.1

Schritt 1

4.3

Mounting to drive shaft

4.3.1


Schritt 1

* Siehe Seite 5 oder 6

See page 5 or 6

4.3.2 Schritt 2

4.3.2.1 Einseitig offene Hohlwelle



Antriebswelle einfetten.



Lubricate drive shaft.



Die Antriebswelle sollte einen möglichst kleinen Rundlauffehler aufweisen, da dieser zu einem Winkelfehler führen kann, siehe Abschnitt 4.3.5.
Rundlauffehler verursachen Vibrat-
ionen, die die Lebensdauer des
Gerätes verkürzen können.




The drive shaft should have as less runout as possible because this can otherwise result in an angle error, see section 4.3.5.
Runouts can cause vibrations, which can shorten the service life of the device.

4.3.2 Schritt 2

4.3.2.2 Konuswelle

4.3.2 Step 2

4.3.2.2 Cone shaft



* Siehe Seite 6
See page 6



Antriebswelle einfetten.



Die Antriebswelle sollte einen möglichst kleinen Rundlauffehler aufweisen, da dieser zu einem Winkelfehler führen kann, siehe Abschnitt 4.3.5.
Rundlauffehler verursachen Vibrat-
ionen, die die Lebensdauer des
Gerätes verkürzen können.




Lubricate drive shaft.




The drive shaft should have as less runout as possible because this can otherwise result in an angle error, see section 4.3.5.
Runouts can cause vibrations, which can shorten the service life of the device.

4.3.3 Schritt 3

4.3.3.1 Montage mit Stützblech



4.3.3.2 Direkte Montage




* Siehe Seite 6 oder 7
See page 6 or 7

4.3.4 Schritt 4

4.3.4.1 Montage mit Stützblech

4.3.4 Step 4

4.3.4.1 Mounting with support plate




Die Montage der Drehmomentstütze sollte spielfrei erfolgen. Ein Spiel von beispielsweise $\pm 0,03$ mm entspricht einem Rundlauffehler des Gerätes von 0,06 mm, was zu einem großen Winkelfehler führen kann, siehe Abschnitt 4.3.5.



The torque arm should be mounted free from clearance. A play of just $\pm 0,03$ mm, results in a runout of the device of 0,06 mm. That may lead to a large angle error, see section 4.3.5.



4.3.4 Schritt 4

4.3.4.2 Direkte Montage



4.3.4 Step 4

4.3.4.2 Direct mounting



Die Montage der Drehmomentstütze sollte spielfrei erfolgen. Ein Spiel von beispielsweise $\pm 0,03$ mm entspricht einem Rundlauffehler des Gerätes von 0,06 mm, was zu einem großen Winkelfehler führen kann, siehe Abschnitt 4.3.5.



The torque arm should be mounted free from clearance. A play of just ± 0.03 mm, results in a runout of the device of 0.06 mm. That may lead to a large angle error, see section 4.3.5.

4.3.5 Hinweis zur Vermeidung von Messfehlern

Für einen einwandfreien Betrieb des Gerätes ist eine korrekte Montage, insbesondere auch der Drehmomentstütze, notwendig, wie beschrieben in Abschnitt 4.1 und 4.3.4.

Der Rundlauf Fehler der Antriebswelle sollte möglichst nicht mehr als 0,2 mm (0,03 mm empfohlen) betragen, da hierdurch Winkel Fehler verursacht werden.

Solche Winkel Fehler können durch einen größeren Abstand **L1** reduziert werden⁷⁾. Dabei ist zu beachten, dass die Länge **L2** der Drehmomentstütze, siehe Abschnitt 5.5, mindestens gleich **L1** sein sollte⁸⁾.

Der Winkel Fehler kann wie folgt berechnet werden:

$$\Delta p_{\text{mech}} = \pm 90^\circ/\pi \cdot R/L1$$

mit **R**:

Rundlauf Fehler in mm

L1:

Abstand der Drehmomentstütze zum Gerät emittelpunkt in mm

Berechnungsbeispiel:

Für **R** = 0,06 mm und **L1** = 63 mm ergibt sich ein Winkel Fehler Δp_{mech} von $\pm 0,027^\circ$.

4.3.5 How to prevent measurement errors

To ensure that the device operates correctly, it is necessary to mount it accurately as described in section 4.1 and 4.3.4, which includes correct mounting of the torque arm.

The radial runout of the drive shaft should not exceed 0.2 mm (0.03 mm recommended), if at all possible, to prevent an angle error.

An angle error may be reduced by increasing the length of **L1**⁷⁾. Make sure that the length **L2** of the torque arm, see section 5.5, is at least equal to **L1**⁸⁾.

The angle error can be calculated as follows:

$$\Delta p_{\text{mech}} = \pm 90^\circ/\pi \cdot R/L1$$

with **R**:

Radial runout in mm

L1:

Distance of the torque arm to the center point of the device in mm

Example of calculation:

For **R** = 0.06 mm and **L1** = 63 mm the resulting angle error Δp_{mech} equals $\pm 0.027^\circ$.

⁷⁾ Auf Anfrage wären verschiedene Stützbleche für die Drehmomentstütze möglich.

⁸⁾ Wenn **L2** < **L1** muss mit der Länge **L2** gerechnet werden.

⁷⁾ For this different support plates for the torque arm are available on request.

⁸⁾ If **L2** < **L1**, **L2** must be used in the calculation formula.




Weitere Informationen erhalten Sie unter der Telefon-Hotline
+49 (0)30 69003-111




For more information,
call the telephone hotline at
+49 (0)30 69003-111

4.3.6 Schritt 5

4.3.6 Step 5



Ansicht D
Schieberstellung
View D
Slider position



* Siehe Seite 5
See page 5



Wir empfehlen, das Gerät so zu montieren, dass der Kabelanschluss keinem direkten Wassereintritt ausgesetzt ist.




It is recommended to mount the device with cable connection facing downward and being not exposed to water.

5 Abmessungen

5.1 Einseitig offene Hohlwelle

(73438, 73450, 73451, 73452)




Positive Drehrichtung
Positive rotating direction

Option M:
redundant

5 Dimensions


5.1 Blind hollow shaft

(73438, 73450, 73451, 73452)




5.2 Konuswelle

5.2 Cone shaft



Positive Drehrichtung
Positive rotating direction

Option M:
redundant




¹⁾ Option EMS

⁹⁾ Option M + EMS


Alle Abmessungen in Millimeter (wenn nicht anders angegeben)

All dimensions in millimeters (unless otherwise stated)


5.3 Montagemöglichkeiten




5.3 Mounting possibilities



5.4 Stützbleche (Zubehör)



5.4 Support plates (accessories)





* Siehe Seite 8 oder 9
See page 8 or 9

Alle Abmessungen in Millimeter (wenn nicht anders angegeben)
All dimensions in millimeters (unless otherwise stated)

6 Elektrischer Anschluss

6.1 HOG 86

6.1.1 Montage Anschlusskabel



* Siehe Seite 5 oder 6

See page 5 or 6



Zur Gewährleistung der angegebenen Schutzart sind nur geeignete Kabeldurchmesser zu verwenden.



To ensure the specified protection of the device the correct cable diameter must be used.

6.1.2 Beschreibung der Anschlüsse

6.1.2 Terminal significance


+UB; +	Betriebsspannung <i>Voltage supply</i>
⊥; ↴; GND; 0V	Masseanschluss <i>Ground</i>
⤒; ⤑	Erdungsanschluss (Gehäuse) <i>Earth ground (housing)</i>
K1; A; A+	Ausgangssignal Kanal 1 <i>Output signal channel 1</i>
$\overline{K1}$; \overline{A} ; A-	Ausgangssignal Kanal 1 invertiert <i>Output signal channel 1 inverted</i>
K2; B; B+	Ausgangssignal Kanal 2 (90° versetzt zu Kanal 1) <i>Output signal channel 2 (offset by 90° to channel 1)</i>
$\overline{K2}$; \overline{B} ; B-	Ausgangssignal Kanal 2 invertiert <i>Output signal channel 2 inverted</i>
K0; C; R; R+	Nullimpuls (Referenzsignal) <i>Zero pulse (reference signal)</i>
$\overline{K0}$; \overline{C} ; \overline{R} ; R-	Nullimpuls invertiert <i>Zero pulse inverted</i>
$\overline{\text{Err}}$; Err-	Fehlerausgang <i>Error output</i>

6.1.3 Ausgangssignale

6.1.3 Output signals

Signalfolge bei positiver Drehrichtung,
siehe Abschnitt 5.

Sequence for positive rotating direction,
see section 5.



6.1.4 Anschlussbelegung

6.1.4.1 Standard

6.1.4 Terminal assignment


6.1.4.1 Standard

Ansicht X

Anschlussklemmen, siehe Abschnitt 6.1.1.

View X*Connecting terminal, see section 6.1.1.*Max. 1,5 mm²

Max. AWG 16



Zwischen \perp und \perp besteht keine Verbindung.
There is no connection between \perp and \perp .

6.1.4.2 Option EMS


6.1.4.2 Option EMS

Ansicht X

Anschlussklemmen, siehe Abschnitt 6.1.1.

View X*Connecting terminal, see section 6.1.1.*Max. 1,5 mm²

Max. AWG 16



Zwischen \perp und \perp besteht keine Verbindung.
There is no connection between \perp and \perp .



Betriebsspannung nicht auf Ausgänge legen! Zerstörungsgefahr!

Spannungsabfälle in langen Leitungen berücksichtigen (Ein- und Ausgänge).




Do not connect voltage supply to outputs! Danger of damage!

Please, beware of possible voltage drop in long cable leads (inputs and outputs).

6.1.5 Option EMS (Enhanced Monitoring System): Status LED / Fehlerausgang

Rotblinkend¹⁰⁾

Signalfolge-, Nullimpuls- oder Impulszahlfehler
(Fehlerausgang = HIGH-LOW-Wechsel)



Rot

Ausgangsstreiber überlastet
(Fehlerausgang = LOW)

Aus

Versorgungsspannung falsch bzw. nicht angeschlossen
(Fehlerausgang = LOW)

Flash light red¹⁰⁾

Error of signal sequence, zero pulse or pulses
(Error output = HIGH-LOW change)

Red

Overload output transistors
(Error output = LOW)

No light

No voltage supply connection or wrong connection
(Error output = LOW)



Grünblinkend

Gerät o.k., drehend
(Fehlerausgang = HIGH)

Grün

Gerät o.k., Stillstand
(Fehlerausgang = HIGH)

Flash light green


Device o.k., rotating
(Error output = HIGH)

Green

Device o.k., stopped
(Error output = HIGH)



Blockschaltbild / Block diagram



¹⁰⁾Nur bei drehendem Gerät

¹⁰⁾Only at rotating device

6.1.6 Sensorkabel HEK 8 (Zubehör)

Es wird empfohlen, das **Baumer Hübner Sensorkabel HEK 8** zu verwenden oder ersatzweise ein geschirmtes, paarig verseiltes Kabel. Das Kabel sollte in einem Stück und getrennt von Stromkabeln verlegt werden.

Kabelabschluss:

HTL: 1...3 kΩ

TTL: 120 Ω


6.1.6 Sensor cable HEK 8 (accessory)

Baumer Hübner sensor cable HEK 8 is recommended. As a substitute a shielded twisted pair cable should be used. Continuous wiring without any splices or couplings should be used. Separate signal cables from power cables.

Cable terminating resistance:

HTL: 1...3 kΩ


TTL: 120 Ω



¹⁾ Option EMS

6.2 FSL

6.2.1 Montage Anschlusskabel



Zur Gewährleistung der angegebenen Schutzart sind nur geeignete Kabel-durchmesser zu verwenden.



To ensure the specified protection of the device the correct cable diameter must be used.

6.2.2 Klemmenbelegung


Ansicht Y

Anschlussklemmen,
siehe Abschnitt 6.2.1.

View Y


Connecting terminal,
see section 6.2.1.

Ausgangsschaltleistung
Output switching capacity
 $\leq 6 \text{ A} / 230 \text{ VAC}$
 $\leq 1 \text{ A} / 125 \text{ VDC}$



6.2.2 Terminal assignment

Schließer
Make contact




Öffner
Break contact

Demontage


In den Bildern am Beispiel vom HOG 86 + FSL. Gleiche Demontageschritte bei den anderen Versionen, wenn nicht anders angegeben.

7.1

Schritt 1**Dismounting**

Pictures showing the HOG 86 + FSL as example. Same dismounting steps for all other versions, unless otherwise stated.


7.1

Step 1

* Siehe Seite 5 oder 6
See page 5 or 6


7.2 Schritt 2

7.2 Step 2



7.3 Schritt 3

7.3 Step 3




* Siehe Seite 5 oder 6
See page 5 or 6

7.4

Schritt 4


7.4

Step 4

7.5


Schritt 5

7.5


Step 5

* Siehe Seite 6 oder 7
See page 6 or 7


7.6 Schritt 6



7.7 Schritt 7



7.8 Schritt 8



* Siehe Seite 8
See page 8

8 Technische Daten

8.1 Technische Daten - elektrisch

- Störfestigkeit: EN 61000-6-2
- Störaussendung: EN 61000-6-3
- Zulassung: CE

8.2 Technische Daten - elektrisch (Drehgeber)

- Betriebsspannung: 9...30 VDC (HTL-P, TTL - Version R)
5 VDC $\pm 5\%$ (TTL)
- Betriebsstrom ohne Last: ≤ 100 mA
- Impulse pro Umdrehung: 500...5000 (je nach Bestellung)
- Phasenverschiebung: $90^\circ \pm 20^\circ$
- Tastverhältnis: 45...55 %
40...60 % (>3072 Impulse pro Umdrehung)
- Referenzsignal: Nullimpuls, Breite 90°
- Ausgabefrequenz: ≤ 120 kHz
 ≤ 300 kHz Option
- Ausgangssignale: K1, K2, K0 + invertierte Fehlerausgang (Option EMS)
- Ausgangsstufen: HTL-P (power linedriver)
TTL/RS422
(je nach Bestellung)
- Abtastprinzip: Optisch


8.3 Technische Daten - elektrisch (Fliehkraftschalter)

- Schaltgenauigkeit: $\pm 4\%$ ($\Delta n = 2$ [U/min]/s)
 $\leq +20\%$ ($\Delta n = 1500$ [U/min]/s)
- Schaltdifferenz Rechts-/Linkslauf: $\leq 3\%$
- Schalthysterese: $\sim 40\%$ der Schaltdrehzahl
- Schaltausgänge: 1 Ausgang, drehzahlgesteuert
- Ausgangsschaltleistung: ≤ 6 A / 230 VAC
 ≤ 1 A / 125 VDC
- Minimaler Schaltstrom: 50 mA

8.4

Technische Daten - mechanisch

- Baugröße (Flansch): Ø105 mm
- Wellenart: Ø16 mm (einseitig offene Hohlwelle)
Ø17 mm (Konuswelle 1:10)
- Zulässige Wellenbelastung:
≤350 N axial
≤450 N radial
- Schutzart DIN EN 60529: IP66
- Drehzahl (n): ≤1,25 · ns
- Schaltdrehzahlbereich (ns): 850...4500 U/min ($\Delta n = 2$ [U/min]/s)
(je nach Bestellung)
- Betriebsdrehmoment typ.: 6 Ncm
- Trägheitsmoment Rotor: 200 gcm²
- Werkstoff: Gehäuse: Aluminium, beschichtet
Welle: Edelstahl
- Betriebstemperatur: -40...+100 °C
-25...+100 °C (>3072 Impulse pro Umdrehung)
- Widerstandsfähigkeit: IEC 60068-2-6
Vibration 5 g, 10-2000 Hz
IEC 60068-2-27
Schock 50 g, 11 ms
- Korrosionsschutz: IEC 60068-2-52 Salzsprühnebel
entspricht Umgebungsbedingungen C4
nach ISO 12944-2
- Anschluss: 2x Klemmenkasten
3x Klemmenkasten (Option M)
- Masse ca.: 1,9 kg, 2 kg (Option M)

**Prüfbedingungen für Schaltdrehzahl**

- a) Drehzahl-Anstieg $\Delta n = 2$ [U/min]/s
 b) Drehzahl-Anstieg $\Delta n = 1500$ [U/min]/s

8

Technical data

8.1

Technical data - electrical ratings

- *Interference immunity:* EN 61000-6-2
- *Emitted interference:* EN 61000-6-3
- *Approval:* CE

8.2

Technical data - electrical ratings (encoder)

- *Voltage supply:* 9...30 VDC* (HTL-P, TTL - version R)
5 VDC $\pm 5\%$ (TTL)
- *Consumption w/o load:* ≤ 100 mA
- *Pulses per revolution:* 500...5000 (as ordered)
- *Phase shift:* $90^\circ \pm 20^\circ$
- *Scan ratio:* 45...55 %
40...60 % (>3072 pulses per revolution)
- *Reference signal:* Zero pulse, width 90°
- *Output frequency:* ≤ 120 kHz
 ≤ 300 kHz option
- *Output signals:* K1, K2, K0 + inverted
Error output (option EMS)
- *Output stages:* HTL-P (power linedriver)
TTL/RS422
(as ordered)
- *Sensing method:* Optical

8.3


Technical data - electrical ratings (centrifugal switch)

- *Switching accuracy:* $\pm 4\%$ ($\Delta n = 2$ rpm/s)
 $\leq +20\%$ ($\Delta n = 1500$ rpm/s)
- *Switching deviation cw-ccw rotation:* $\leq 3\%$
- *Switching hysteresis:* $\sim 40\%$ of switching speed
- *Switching outputs:* 1 output, speed control
- *Output switching capacity:* ≤ 6 A / 230 VAC
 ≤ 1 A / 125 VDC
- *Minimum switching current:* 50 mA

8.4

Technical data - mechanical design

- Size (flange): $\varnothing 105 \text{ mm}$
- Shaft type: $\varnothing 16 \text{ mm (blind hollow shaft)}$
 $\varnothing 17 \text{ mm (cone shaft 1:10)}$
- Admitted shaft load: $\leq 350 \text{ N axial}$
 $\leq 450 \text{ N radial}$
- Protection DIN EN 60529: IP66
- Speed (n): $\leq 1.25 \cdot ns$
- Range of switching speed (ns): $850 \dots 4500 \text{ rpm} (\Delta n = 2 \text{ rpm/s})$
 (as ordered)
- Operating torque: 6 Ncm
- Rotor moment of inertia: 200 gcm^2
- Material: Housing: aluminium, coated
Shaft: stainless steel
- Operating temperature: $-40 \dots +100^\circ \text{C}$
 $-25 \dots +100^\circ \text{C} (>3072 \text{ pulses per revolution})$
- Resistance: IEC 60068-2-6
Vibration 5 g, 10-2000 Hz
IEC 60068-2-27
Shock 50 g, 11 ms
- Corrosion protection: IEC 60068-2-52 Salt mist
complies to ambient conditions C4
according to ISO 12944-2
- Connection: 2x terminal box
3x terminal box (option M)
- Weight approx.: 1.9 kg, 2 kg (option M)

**Test conditions for switching speed**

- | | | |
|----|------------|----------------------------------|
| a) | Speed rise | $\Delta n = 2 \text{ rpm/s}$ |
| b) | Speed rise | $\Delta n = 1,500 \text{ rpm/s}$ |

9

Zubehör

- Drehmomentstütze Größe M6:
Bestellnummer siehe
Abschnitt 4.2 **14***
- Montageset für
Drehmomentstütze Größe M6:
Bestellnummer 11071904 **20***
- Stützblech-Montageset R63:
Bestellnummer 11071850 **17***
- Stützblech-Montageset R69:
Bestellnummer 11082676 **18***
- Schraubmontageset:
Bestellnummer 11072076 **19***
- Sensorkabel für Drehgeber
HEK 8 **15***
- Montage- und Demontageset:
Bestellnummer 11077087 **13***
- Montageset Erdungsband:
Bestellnummer 11071906 **12***
- Werkzeugset:
Bestellnummer 11068265 **21***
- Digital-Konverter
HEAG 151 - HEAG 154
- LWL-Übertrager
HEAG 171 - HEAG 176
- Digitaler Drehzahlschalter
DS 93
- Prüfgerät für Drehgeber
HENQ 1100

9

Accessories

- *Torque arm size M6:*
Order number see
section 4.2 **14***
- *Mounting kit for*
torque arm size M6:
Order number 11071904 **20***
- *Support plate mounting kit R63:*
Order number 11071850 **17***
- *Support plate mounting kit R69:*
Order number 11082676 **18***
- *Screw mounting kit:*
Order number 11072076 **19***
- *Sensor cable for encoders*
HEK 8 **15***
- *Mounting and dismounting kit:*
Order number 11077087 **13***
- *Mounting kit earthing strap:*
Order number 11071906 **12***
- *Tool kit:*
Order number 11068265 **21***
- *Digital converters*
HEAG 151 - HEAG 154
- *Fiber optic links*
HEAG 171 - HEAG 176
- *Digital speed switch*
DS 93
- *Analyzer for encoders*
HENQ 1100

* Siehe Abschnitt 4
See section 4

Originalsprache der Anleitung ist Deutsch. Technische Änderungen vorbehalten.
Original language of this instruction is German. Technical modifications reserved.



Baumer

Baumer Hübner GmbH

P.O. Box 12 69 43 · 10609 Berlin, Germany

Phone: +49 (0)30/69003-0 · Fax: +49 (0)30/69003-104

info@baumerhuebner.com · www.baumer.com/motion

Version:

73438, 73450, 73451, 73452