ООО "ЛАНФОР РУС"
195112, г.Санкт-Петербург,
пр.Малоохтинский, д.68
Тел/факс: +7 **(812)** 309-05-12
+7 **(499)** 703-20-73
+7 **(343)** 236-63-20
E-mail: zakaz@lanfor.ru
http://www.lan-for.ru

Прибор для измерения влажности сена, сенажа и силоса Wile-26

Влагомер Wile 26 является ценным инструментом для измерения влажности сухого сена, сенажа и силоса в сельскохозяйственных целях. Измерения температуры различных веществ возможны благодаря дополнительному температурному датчику W-651.

Особенности:

- Принцип работы влагомера Wile-26 основан на емкостном методе измерения
- Подходит для работы как с сухим сеном, так и с силосом
- Сохраняет результаты в памяти и автоматически рассчитывает среднее значение
- Встроено устройство для измерения плотности тюков
- Может использоваться для измерения температуры запасенного сена или силоса, а также многих других продуктов, используемых в сельском хозяйстве

Технические характеристики Wile 26:

- Широкий диапазон измерений влажности - 10–73 %, для неизмельченного сена 13-85%
- Точность +/-2 % в нормальных условиях
- Температурный диапазон, датчик Wile 651 - 0-60 град С
- Удобный для чтения буквенно-цифровой дисплей
- Коррекция с учетом плотности тюка при индикации показаний
- Чтобы начать измерения, необходимо нажать лишь одну кнопку
- Автоматическое отключение

В комплект поставки Wile 26 входят:

- Футляр для переноски
- Аккумулятор 9В
- Инструкция по эксплуатации

Измерительное устройство Wile 26 поставляется без измерительных головок, покупатель может выбрать соответствующую головку/головки в зависимости от своих целей.

Измерительные датчики (заказываются отдельно):

- Wile 251 (длина 45 см) для компактных тюков
- Wile 253 датчик с параболической чашей (блюдечный датчик). Для измерения влажности рассыпного сена и силоса.
- Wile 651 температурный датчик

ООО "ЛАНФОР РУС"
195112, г.Санкт-Петербург,
пр.Малоохтинский, д.68
Тел/факс: +7 **(812)** 309-05-12
+7 **(499)** 703-20-73
+7 **(343)** 236-63-20
E-mail: zakaz@lanfor.ru
http://www.lan-for.ru