

OBDM 12N6940/S35A

Laser-Differenz-Taster
mit Fenster-Auswertung

Laser difference diffuse
sensor with window analysis

Capteur de mesure différentielle "analyse de fenêtre"




10158756

Baumer

Baumer Electric AG · CH-8501 Frauenfeld

Phone +41 (0)52 728 1122 · Fax +41 (0)52 728 1144


Abmessungen Dimensions Dimensions




- Alle Masse in mm
- All dimensions in mm
- Toutes dimensions en mm

- * Senderachse
- * Emitter axis
- * Axe de l'émetteur

Elektrischer Anschluss Connection diagram



BN = Braun/brown/brun
WH = Weiss/white/blanc
BK = Schwarz/black/noir
BU = Blau/blue/bleu



Connection diagram

Schéma de raccordement

Canada

Baumer Inc.
CA-Burlington, ON L7M 4B9
Phone +1 (1)905 335-8444

Italy

Baumer Italia S.r.l.
IT-20090 Assago, MI
Phone +39 (0)2 45 70 60 65

China

Baumer (China) Co., Ltd.
CN-201612 Shanghai
Phone +86 (0)21 6768 7095

Singapore

Baumer (Singapore) Pte. Ltd.
SG-339412 Singapore
Phone +65 6396 4131

Denmark

Baumer A/S
DK-8210 Aarhus V
Phone +45 (0)8931 7611

Sweden

Baumer A/S
SE-56133 Huskvarna
Phone +46 (0)36 13 94 30

France

Baumer SAS
FR-74250 Fillinges
Phone +33 (0)450 392 466

Switzerland

Baumer Electric AG
CH-8501 Frauenfeld
Phone +41 (0)52 728 1313

Germany

Baumer GmbH
DE-61169 Friedberg
Phone +49 (0)6031 60 07 0

United Kingdom

Baumer Ltd.
GB-Watchfield, Swindon, SN6 8TZ
Phone +44 (0)1793 783 839

India

Baumer India Private Limited
IN-411038 Pune
Phone +91 20 2528 6833/34

USA

Baumer Ltd.
US-Southington, CT 06489
Phone +1 (1)860 621-2121

Technische Daten

Tastweite Tw	Technical data	Données techniques
Min. teachbares Fenster	Sensing distance Tw	Portée Tw
Lichtquelle	Min. teachable window	Teach fenêtre min.
Ansprechzeit	Light source	Source de lumière
Betriebsanzeige	Response time	Temps d'activation
Ausgangsanzeige	Power indicator	Affichage de fonctionnement
Betriebsspannungsbereich Vs (UL-Class 2)	Output indicator	Affichage données
Max. Stromverbrauch	Voltage supply range Vs (UL-Class 2)	Plage de tension Vs (UL-Class 2)
Max. Ausgangstrom	Max. supply current	Consommation max.
Kurzschlussfest	Max. output current	Courant de sortie max.
Verpolungsfest	Short circuit protection	Protégé contre courts-circuits
Arbeitstemperaturbereich	Reverse polarity protection	Protégé contre inversion de polarité
Schutzklasse	Operating temperature range	Température en service
	Protection class	Classe de protection

* nur Betriebsspannung / voltage supply only / plage de tension

Allg. Sicherheitsbestimmungen

General safety instructions

Instructions générales de sécurité

⚠ VORSICHT


Laserstrahl nie auf ein Auge richten.
Es empfiehlt sich, den Strahl nicht ins Leere laufen zu lassen, sondern mit einem matten Blech oder Gegenstand zu stoppen.

⚠ CAUTION

Do not point the laser beam towards someone's eye. It is recommended to stop the beam by a mat object or mat metal sheet.

⚠ ATTENTION

Ne dirigez jamais le faisceau vers un oeil.
Il est conseillé de ne pas laisser le faisceau se propager librement mais de l'arrêter au moyen d'un objet de surface mate.



- Aus Lasersicherheitsgründen muss die Spannungsversorgung dieses Sensors abgeschaltet werden, wenn die ganze Anlage oder Maschine abgeschaltet wird.
- Laser regulations require the power of the sensor to be switched off when turning off the whole system this sensor is part of.
- Pour des raisons de sécurité, l'alimentation de ce détecteur laser doit être coupée en cas d'arrêt total du système incorporant ce détecteur.

Montage

Hinweis zur Elektromagnetischen Verträglichkeit:
Sensor geerdet montieren.


Mounting

Note to electromagnetic compatibility:
Connect the sensor housing to earth potential.


Montage

Note à la compatibilité électromagnétique:
Connecter le boîtier du détecteur au potentiel de terre.


Stufen
Steps
Gradins




Runde, glänzende Oberflächen
Round glossy surfaces
Surfaces rondes brillantes





Glänzende Oberflächen
Glossy surfaces
Surfaces brillantes



Unterschiedlich reflektierende Oberflächen
Different reflection of surfaces
Surfaces différemment réfléchissantes




Einwirkung Fremdlicht
Effect of ambient light
Influence lumière ambiante




Programmierung

Der Teach-in Ablauf bei allen Differenz-Tastern entspricht dem standardisierten Teach-in Ablauf von Baumer electric. Bei den Sensoren mit externem Teach-in kann derselbe Ablauf auch über die Teach-Leitung angewendet werden. Die Teach-Taste wird 5 Minuten nach dem Einschalten der Speisespannung oder dem letzten Teach-in Prozess gesperrt, um eine Fehlmanipulation während des Betriebs zu verhindern. Über die Teachleitung ist der Sensor jederzeit teachbar.



Die beiden Schwellwerte des Fensters müssen dem Sensor zuerst eingelernt werden. Wird das minimale Fenster gewünscht, so ist dies nur im Nahbereich möglich (siehe Diagramm).




Statischer Teach-in

1. Teach Modus starten
 2. Fenster eInlernen
- Taste 2 Sek. drücken -> rote LED beginnt zu blinken
Objekt in 1. Position platzieren -> Taste kurz drücken, rote LED blinkt wieder
Objekt in 2. Position platzieren -> Taste kurz drücken (Schwellwerte sind gespeichert) -> rote LED zeigt an, ob der Teach-Prozess erfolgreich war (Teach-in Feedback)


Die Teach-in Reihenfolge der beiden Positionen bestimmt die Ausgangsfunktion.
1. Position > 2. Position = Ausgang aktiv wenn das Objekt ausserhalb des Fensters liegt
1. Position < 2. Position = Ausgang aktiv wenn das Objekt innerhalb des Fensters liegt

Programming

The teach-in procedure for all difference sensors corresponds to the standard two point teach-in procedure from Baumer electric. The sensors with external teach-in can be taught the same way via the wire like the teach-in procedure with the button. 5 minutes after power on or the last teach-in procedure, the teach button will be locked to prevent malfunctions. Via the teach in wire the sensor is teachable all the time.



The two thresholds of the window have to be first taught. The smallest teachable window depends on the sensing distance (see diagram).




Static teach-in

1. Start teach-in mode
 2. Teach-in a window
- press the button 2 sec. -> the red LED starts blinking
place an object at the 1st distance -> press the button
place an object at the 2nd distance -> press the button (the sensor memorizes the two thresholds) -> the red LED shows if the teach-in procedure was successful (teach-in feedback)


The output function can be defined by the teach-in order of the two distances.
1st distance > 2nd distance = output ON, when the object is outside the window
1st distance < 2nd distance = output ON, when the object is within the window

Programmation

La procédure d'apprentissage de tous les capteurs de mesure différentielle est identique à la procédure d'apprentissage en 2 points habituelle de Baumer Electric. Les capteurs avec apprentissage externe peuvent être configurés avec la même procédure, par l'intermédiaire du fil blanc. Cinq minutes après l'alimentation du capteur, ou après la dernière procédure d'apprentissage, le bouton sera verrouillé, afin de se prémunir des mauvaises manipulations.



La différence de référence doit être apprise en début de procédure. Le capteur ne mémorisant que la différence, la distance de l'objet n'a pas d'incidence pour l'apprentissage. La plus petite différence qu'il est possible d'apprendre dépend de la distance de mesure (voir le diagramme)



Apprentissage statique

1. Entrer dans le mode
 2. Apprentissage de la fenêtre
- presser le bouton 2 sec -> la LED rouge commence à clignoter
Présenter la première distance -> presser le bouton
Présenter la seconde distance -> presser le bouton (le capteur mémorise les deux seuils) -> la LED rouge signale que la procédure est réussie

La fonction de sortie peut être définie par l'ordre d'apprentissage des 2 distances.
1^{ère} distance > 2^{ème} distance = sortie à l'état ON quand la distance de l'objet est à l'extérieur de la fenêtre
1^{ère} distance < 2^{ème} distance = sortie à l'état ON quand la distance de l'objet est à l'intérieur de la tolérance

OBDM 12N6940/S35A

Laser Difference Diffuse Sensor

Baumer

Baumer Electric AG · CH-8501 Frauenfeld
Phone +41 (0)52 728 1122 · Fax +41 (0)52 728 1144

Dynamischer Teach-in

1. Teach Modus starten
 2. Fenster einlernen
 3. Teach Modus stoppen
 4. Wahl der Ausgangsfunktion
 5. Ende Teach-in
- Taste 5 Sek. drücken -> bis rote LED vom langsamem zum schnellen Blinken wechselt ein Objekt mit den gewünschte Grenzwerten (Fenster) durch den Laserstrahl schieben
- Taste kurz drücken (das Fenster wird gespeichert)
- Während des Doppelblinks kann die Ausgangsfunktion gewählt werden
- Taste nicht drücken -> Ausgang aktiv, wenn das Objekt innerhalb des Fensters liegt
- Taste drücken -> Ausgang aktiv, wenn das Objekt außerhalb des Fensters liegt
- rote LED zeigt an ob der Teach-Prozess erfolgreich war (Teach-in Feedback)

Teach-in Feedback

Beginnt die rote LED nach dem Einlernen der 2. Position schnell zu blinken, war der Teach-in Prozess nicht erfolgreich. Der alte Wert bleibt gespeichert.

Gründe:

- Das Fenster war zu klein
- Eine oder beide Positionen waren außerhalb des Tastbereichs
- Der Empfänger sieht den Laserspot auf dem Objekt nicht

Ausgangsfunktion

Sobald die aktuelle Distanz das Fenster verlässt, ändert sich der Ausgangszustand.

Laser-Differenz-Taster/Laser difference diffuse/Capteur de mesure différentielle

Dynamic teach-in

1. Start teach-in mode
 2. Teach-in a window
 3. Stop teach-in mode
 4. Output function
 5. End of teach-in
- press the button 5 sec. -> until the red LED starts blinking fast
- move an object through the laser beam, the sensor records the max. and min. values
- press the button (the sensor memorizes the max. and min. values as the two thresholds) -> the red LED starts double blinking
- during the double blinking of the red LED, you can choose the output function
- do not press the button -> output ON, when the distance to the object is within the window, press the button -> output ON, when the distance to the object is outside the window
- the red LED shows if the teach-in procedure was successful (teach-in feedback)

Teach-in feedback

If the red LED starts blinking fast after the teach-in procedure, something went wrong. The sensor keeps its last taught value.

Reasons:

- step was too small
- one or both levels were outside the measuring range of the sensor
- the receiver do not see the laser spot on the object

Output function

When the distance to the object leaves the window, the output will change its status.

Teach-in dynamique

1. Entrer dans le mode
2. Apprentissage de la fenêtre
3. Stopper l'apprentissage
4. Choix de la fonction sortie
5. Fin de la procédure

Teach-in feedback

Si la LED rouge commence à clignoter rapidement après l'apprentissage, la procédure a échouée. Le capteur conserve les dernières valeurs apprises.

Causes possibles:

- la «fenêtre» apprise est trop faible
- une ou les deux valeurs apprises est en dehors de la distance de mesure du capteur
- aucune réception du faisceau laser

Fonction de sortie

Lorsque la distance lue est en dehors de la «fenêtre» apprise, la sortie change d'état.

Presser le bouton pendant 5 sec -> la LED rouge clignote rapidement faire bouger un objet devant le faisceau laser, le capteur enregistre les valeurs max et min presser le bouton (le capteur mémorise les valeurs max et min comme les 2 seuils de la «fenêtre») -> la LED rouge clignote pendant le clignotement de la LED à la fin de l'apprentissage, si vous ne pressez pas le bouton -> sortie à l'état ON, quand la distance de l'objet est à l'intérieur de la fenêtre si vous pressez le bouton -> sortie à l'état ON, quand la distance de l'objet est à l'extérieur de la fenêtre la LED rouge signale que la procédure est réussie