



ООО "ЛАНФОР РУС"
195112, г.Санкт-Петербург,
пр.Малоохтинский, д.68
Тел/факс: +7 (812) 309-05-12
+7 (499) 703-20-73
+7 (343) 236-63-20
E-mail: zakaz@lanfor.ru
<http://www.lan-for.ru>

Влагомер зерна с размолотом Wile 78

Влагомер зерна Wile 78 предназначен для оперативного измерения влажности зерна и семян.

Основные преимущества:

- Дробление образца
- Более 20 калибровок
- Интерактивный ЖК-дисплей с меню на русском языке
- Широкий диапазон измерения влажности (3-40%)
- Возможность внесения поправки к заводским калибровкам
- Автоматическая температурная компенсация
- Специальное покрытие жерновов гарантирует долгую службу прибора
- Встроенная емкость для отбора проб зерна
- Подсветка дисплея

Технические характеристики:

- Принцип измерения - резистивный
- Источник питания - батарея 9В (типа Крона)
- Точность - +/- 0,5% (в диапазоне ниже 18%)
- Автоматическое усреднение нескольких результатов измерений
- Ввод поправки к заводским калибровкам - +/- 10% по каждой культуре
- Количество калибровок - 20
- Диапазон измеряемой влажности - 3-40% (в зависимости от измеряемого образца)
- Интерактивный ЖК-дисплей - с меню на русском языке
- Контрастность дисплея - регулируемая
- Встроенная емкость - для отбора проб зерна
- Рабочая температура - +5 – 50° С
- Вес брутто - 915 г

Комплект поставки:

- Влагомер зерна с размолотом Wile - 78 "The Crusher";
- Кейс для переноски;
- Кисточка для очистки измерительного цилиндра;

- Инструкция по эксплуатации;
- Элемент питания (батарея 9В).

