

ООО "ЛАНФОР РУС" 195112, г.Санкт-Петербург, пр.Малоохтинский, д.68

Тел/факс: +7 **(812)** 309-05-12 +7 **(499)** 703-20-73

+7 **(343)** 236-63-20 E-mail: zakaz@lanfor.ru http://www.lan-for.ru

Прибор для измерния влажности сена, сенажа и силоса Wile-25

Влагомер Wile 25 - надежный и точный прибор для измерения влажности сена, сенажа и силоса. Применяется для контроля влажности при заготовке и хранении кормов. **Влагомер Wile 25** подходит для измерения влажности как рассыпного, так и прессованного сена. Измерение влажности рассыпного сена производится в пластиковом ведре.

Особенности:

- автоматическая компенсация разницы температуры влагомера и окружающей среды
- возможность введения поправки. С помощью этой функции пользователь может самостоятельно настроить показания влагомера в соответствии с нормативными показаниями, полученными при определении влажности методом печной сушки
- вычисление среднего значения нескольких результатов измерений
- автоматическое отключение прибора

Технические характеристики Wile 25:

- диапазон измерения содержания влаги, %: 10 85
- диапазон измерения содержания влаги с щупом 45 см, %: 13-73
- диапазон измерения содержания влаги в силосе, %: 13-85
- точность рабочего диапазона (при индивидуальной градуировке): +/- 2,0 %
- вычисление среднего показания влажности, результатов измерения: до 99
- питание, батарейка: 9В (типа «Крона»)
- масса, кг: не более 0,7

Измерительные датчики (заказываются отдельно):

- Wile 251 (длина 45 см) для компактных тюков
- Wile 253 датчик с параболической чашей (блюдечный датчик). Для измерения влажности рассыпного сена и силоса.





